


**മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി**

**സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്**



എറണാകുളം

കുവപ്പടി ബ്ലോക്ക്

കുവപ്പടി പഞ്ചായത്ത്

വാർഡ്- 1

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് കാലയളവ് :1/10/2018 to 31/3/2019

റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്

വി. ആർ. പി

ശില്പ കെ. എസ്

**ആമുഖം**

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. എങ്കിലും , 2005-ലെ പാർലമെന്റ്റെ പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006 ഫെബ്രുവരി 2-ന് രാജ്യത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചു. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി. 2008-ൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലേയും ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഈ നിയമത്തിന്റേ പരിധിയിൽ വന്നു . ഓരോ ഗ്രാമീണ കുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തികവർഷം 100 ദിവസത്തെ അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ആവശ്യാധിഷ്ഠിതമായി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം പ്രകൃതിവിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു ആസ്തികളും ദുർബല ജനവിഭാഗങ്ങള്ക്കായി ഈടുറ്റതും ഗുണമേന്മയുള്ളതും ഉല്പാദനക്ഷതയുള്ള ഉപജീവനാസ്തികളും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യലക്ഷ്യം.

നിയമഭേദഗതി വരുത്തി 'മഹാത്മാഗാന്ധി' എന്ന വാക്ക് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന്റേ ആരംഭത്തിൽ കുട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 100 ശതമാനം നഗര ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ലകളൊഴികെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളും പ്രസ്തുത നിയമത്തിന്റേ പരിധിയിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തിന്റേ ആവശ്യകതയ്ക്കെ ആനുപൂരകമായി എല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളും മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമ പദ്ധതി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തിലും പട്ടികയിലും കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുത്തുന്ന ഭേദഗതികൾ സംസ്ഥാന പദ്ധതിയിലും ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു കൂട്ടം അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു പ്രദേശത്തു നടപ്പിലാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കണമെന്ന് നിയമത്തിലെ 17 ആം വകുപ്പ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയും പൊതു ധനം ചെലവഴിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും പൗര സമൂഹം നടത്തുന്ന പരസ്യവും സ്വതന്ത്രവുമായ പരിശോധനയാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്.

**അവകാശധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ**

- ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കാറില്ലയെന്ന് തൊഴിലാളികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
- തൊഴിലുറപ്പ് നിയമ പ്രകാരമുള്ള 10 അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് തൊഴിലാളികൾക്ക് ധരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് 100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കാറില്ലയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു.
- പണി ആയുധങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി വാടക, ലഭിക്കുന്നില്ല.
- ബൂട്ട്, കൈയുറ എന്നിവ ലഭിക്കാറില്ലെന്ന് പരാതിപ്പെട്ടു.
- തൊഴിൽ സ്ഥലത്തു വച്ച് അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ധന സഹായത്തിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടും ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തൊഴിലാളികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
- 5 km ഉള്ളിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കാറുണ്ട്.
- , തണൽ, പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ എന്നിവ സൈറ്റിൽ ആദ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല എന്ന തൊഴിലാളികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. . കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്.
- വിജിലൻസ് & മോണിറ്ററിംഗ് പേക്ടൺസ് വർക്ക് സൈറ്റിൽ എത്താറില്ല.അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ആണ് ഒപ്പ് വാങ്ങുന്നത്.
- തൊഴിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ശേഷം 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വേതനം ലഭിക്കാറില്ല.
- ഫോട്ടോ, ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കാൻ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് പണം പിരിക്കാറുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.

**പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ പ്രവർത്തികൾ:-**

| ക്രമ നമ്പർ | പ്രവർത്തിയുടെ കോഡ് | പ്രവർത്തിയുടെ പേര്   |
|------------|--------------------|--|
| 1          | IC/317992          | മക്കുഴി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം   |
| 2          | IC/319937          | പ്രകൃതിക്ഷോഭവും വെള്ളപ്പൊക്കവും ബാധിച്ച ദുരിത ബാധിത പ്രദേശത്തെ കാഞ്ഞ കളും തോടുകളും പുനരുദ്ധാരണം      |
| 3          | IF/380455          | മക്കുഴി ജെ എൽ ജി കൃഷി വകുപ്പുമായി സംയോജിച്ച് ജെ എൽ ജി പാട്ടത്തിനെടുത്ത ഭൂമി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം ആക്കൽ |
| 4          | IF/400778          | കൃഷി വകുപ്പുമായി സംയോജിച്ച് ജെ എൽ ജി പാട്ടത്തിനെടുത്ത സ്ഥലത്തെ കൃഷിക്ക് നിലമൊരുക്കൽ 765              |
| 5          | IF/306566          | മാൻ തോട് നീർത്തടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂമിയിൽ മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം   |
| 6          | IC/319938          | പ്രകൃതിക്ഷോഭം വെള്ളപ്പൊക്കവും ബാധിച്ച ദുരിത ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ കാനങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണം റീച്ച് 2     |
| 7          | IF/387919          | മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പുമായി സംയോജിച്ച് തീറ്റപ്പുൽ കൃഷിക്കായി നിലമൊരുക്കൽ, മക്കുഴി                         |

**ഫയൽ പരിശോധന:-**

മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വർക്കിനും പ്രത്യേകം ഫയൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അതിൽ ഓരോ ഫയലിനും 22 ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 22 ഡോക്യുമെന്റ്സ് പരിശോധിച്ച വിവരങ്ങൾ.

**1.കവർ പേജ്**

- വാർഷിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഒരു വർക്ക് ഫയലിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് കവർ പേജ്.
- വാർഡ് 1ലെ 7 ഫയലുകളിലും എ എം സി പ്രകാരമുള്ള കവർപേജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

**2.ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്**

- വർക്ക് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ പട്ടികയും, അവയുടെ പേജ് നമ്പറും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട രേഖയാണ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്.
- പരിശോധിച്ച ഒരു ഫയലുകളിലും ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- എല്ലാ ഫയലുകളുടേയും ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോമിൽ പേജ് നമ്പറുകൾ എഴുതിയിരുന്നില്ല.

**3.ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി**

- ഒരു ജനകീയ ഇടപെടലിന്റെ നേർ സാക്ഷ്യം തെളിയിക്കുന്ന രേഖയാണ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി. ഗ്രാമസഭ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഷെൽഫ് ഓഫ്

പ്രോജക്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയും ഇതിൽനിന്നും മുൻഗണന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതാത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള പ്രവർത്തി തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യും . ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവർത്തി തന്നെയാണോ നടപ്പിലാക്കിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ആക്ഷൻപ്ലാൻ കോപ്പി ഉപകരിക്കുന്നു. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്ന വിവരം വർക്ക് ഫയലിൽ വരേണ്ടതാണ്

- എന്നാൽ പരിശോധിച്ച 7 ഫയലുകളിലും ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്റെ കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല .

**4. എസ്റ്റിമേറ്റ്**

- ഒരു പ്രവർത്തി എങ്ങനെ, എത്ര അളവിന് ചെയ്യണം എന്ന് സാങ്കേതികമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന രേഖയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ്. പരിശോധനക്ക് വിദേയമാക്കിയ എല്ലാ ഫയലിലും എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി അതായത് ജനകീയ ഭാഷയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു. എല്ലാ ഫയലുകളിലും എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആയിരുന്നു.
- എല്ലാ ഫയലുകളിലും സെക്യൂറിൽ നിന്നെടുത്ത എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ കോപ്പി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- എസ്റ്റിമേറ്റ്നൊപ്പം എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടു ഉണ്ടാണെന്നുണ്ട്. പരിശോധിച്ച 7 ഫയലുകളിൽ അതു കാണാൻ സാധിച്ചില്ല .
- പരിശോധിച്ച 7 ഫയലുകളിൽ അഞ്ച് എണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് ഒപ്പും സീലും ഉണ്ടായിരുന്നത്.

**5. സാങ്കേതിക അനുമതി**

- ഒരു പ്രവർത്തിക്ക് സാങ്കേതിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനുമതി ലഭിച്ചു എന്നതിനുള്ള ആധികാരിക രേഖയാണ് സാങ്കേതിക അനുമതി

- പരിശോധിച്ച 7 ഫയലുകളിൽ സാങ്കേതിക അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നത് 6 ഫയലുകളിൽ ആണ്
- ഫയലുകളിൽ എല്ലാം സെക്യൂറിൽ നിന്നെടുത്ത കോപ്പിയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.
- സെക്യൂർ നിന്നെടുത്ത കോപ്പി ആയിരുന്നാലും അതിൽ സാങ്കേതിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒപ്പ് , സീൽ എന്നിവ തീയതി വച്ച് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പ് ,സീൽ മുതലായവ എല്ലാ ഫയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല

**6.ഭരണാനുമതി**

- ഒരു വാർഡിൽ ഒരു വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി നൽകുന്ന അംഗീകാരമാണ് ഭരണാനുമതി.
- ഫയലുകളിൽ കൂടുതലും സെക്യൂറിൽ നിന്നെടുത്ത ഭരണാനുമതിയുടെ കോപ്പിയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.
- എല്ലാ ഫയലിലും ഭരണാനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു. സീലും സൈനും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല

**7. സംയോജിത പദ്ധതി**

- പരിശോധിച്ച 7 ഫയലുകളിൽ 3 ഫയലുകൾ മാത്രമാണ് സംയോജിത പദ്ധതി ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്

**8. തൊഴിലിനുള്ള അപേക്ഷ**

- തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷ ഫയലിൽ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് 15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ ലഭിച്ചോ എന്നറിയാനുള്ള രേഖ കൂടിയാണിത്

- പരിശോധിച്ച 7 ഫയലിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- പരിശോധിച്ച ഒരു ഫയലിൽ പോലും തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷ ശരിയായ രീതിയിൽ പൂരിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

**9. പ്രവർത്തി അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ഫോം**

- പ്രവർത്തി നൽകി എന്നതിന്റെ രേഖയാണ് പ്രവർത്തി അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഫോം.
- പരിശോധിച്ച 7 ഫയലുകളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ പ്രവർത്തി അനുവദിച്ച ഫോമ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

**10. ഇ മസ്റ്റർ റോൾ**

- തൊഴിലാളികൾ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന തീയതി, ദിവസം ഉൾപ്പെടെ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന രേഖയാണ് ഇ മസ്റ്റർ റോള്.
- പരിശോധിച്ച 7 ഫയലുകളിലും മസ്റ്റർറോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു .
- മസ്റ്റ് റോളുകൾ വൃത്തിയായിട്ട് അല്ലായിരുന്നു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ തൊഴിലാളികൾ ഒപ്പുകൾ, അവരുടെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ, കുലി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
- മസ്റ്ററോളിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല( വർക്ക് കോഡ്-IC/317992)
- പരിശോധിച്ച ഫയലുകളുടെ ഇമസ്റ്റർ റോളുകളിൽ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എന്നിവർ ഒപ്പും, സീലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല .

**11. മെഷർമെന്റ് ബുക്ക്**



- പ്രവർത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന രേഖയാണ് മെഷർമെന്റ് ബുക്ക്. പരിശോധിച്ച എല്ലാ ഫയലുകളിലും മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരു
- എല്ലാ വർക്കിലും പ്രീ മെസുരമെന്റ് വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

**12. മെറ്റീരിയൽ ബിൽ വൗച്ചർ**

- മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ അവയിൽ ഉപയോഗിച്ച സാധന സാമഗ്രികളുടെ ബില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
- പരിശോധിച്ച എല്ലാ ഫയലുകളിലെയും പ്രവർത്തികൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലായിരുന്നു.

**13. വേജ് ലിസ്റ്റ്**

- തൊഴിലാളികൾ എത്ര ദിവസം ജോലി ചെയ്തു എന്നതിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവർക്ക് നൽകേണ്ട തുക അതായത് വേതനം, ആയുധങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാടക, മുർച്ച കുട്ടുന്നതിനുള്ള തുക എന്നിവ എല്ലാം കാണിച്ചു കൊണ്ട് പണം കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വേജ് ലിസ്റ്റ്.
- പരിശോധിച്ച ഫയലുകളിൽ 7 എണ്ണത്തിലും വേജ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു

**14. ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ**

- വേജ് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം നൽകിയതിനുള്ള രേഖയാണ് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ. പ്രവർത്തിയിൽ ചിലവായ മുഴുവൻ തുകയും ആർക്ക്,

എപ്പോൾ നൽകി എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ എല്ലാ ഫയലിലും നിർബന്ധമായും കാണേണ്ടതാണ് .

- പരിശോധിച്ച എല്ലാ ഫയലിലും എഫ് ടി ഓ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- എല്ലാം വേജ് ലിസ്റ്റിൽ എഫ് ടി ഓ എമുണ്ട് എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

**15. പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം**

- പ്രവർത്തിയുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു രേഖയാണ് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അഥവാ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം .
- എല്ലാ ഫയലുകളിലും പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1 ൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിച്ചോളൂ.
- പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യ പത്രത്തിൽ സാങ്കേതിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പും സീലും തീയതിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല..

**16. മസ്റ്റർ റോൾ മുവ്വൈൻ്റ് സ്ലിപ്പ്**

- ഒരു പ്രവർത്തിയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും , മസ്റ്റർറോൾ അനുവദിച്ചത് മുതൽ വേതനം നൽകുന്നത് വരെയുള്ള ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും ഏതൊക്കെ തിയതികളിലാണ് നടന്നത് എന്ന് മനസിലാക്കാനുള്ള രേഖയാണ് മസ്റ്റർ റോൾ മുവ്വൈൻ്റ് സ്ലിപ്പ്.
- മസ്റ്റർ റോൾ മുവ്വൈൻ്റ് സ്ലിപ്പിൽ കൃത്യമായി ഒപ്പിനൊപ്പം തിയതി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ ഫയലിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

**17. ഫോട്ടോഗ്രാഫ്**

- പ്രവർത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രവർത്തി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തുടങ്ങിയ ഓരോ ഘട്ടത്തിലെയും ഫോട്ടോകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു .
- പരിശോധിച്ച 7 ഫയലുകളിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

**18. റോയൽറ്റി**

- നോക്കിയ 7 ഫയലുകളിൽ നാലെണ്ണത്തിൽ റോയൽറ്റി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു

**19.ജിയോ ടാഗ് ഫോട്ടോസ്**

പ്രവർത്തി സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ജിയോ ടാഗ് ഫോട്ടോസ്. എന്നാൽ ഇവ ഈ ഫയലിൽ കണ്ടെത്തിയില്ല.

**20. സൈറ്റ് ഡയറി**

- പ്രവർത്തി സ്ഥലത്തെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ആധികാരിക രേഖയാണ് സൈറ്റ് ഡയറി.
- സൈറ്റ് ഡയറി എല്ലാ ഫയലുകളിലും കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു
- പരിശോധിച്ച ഫയലുകളുടെ സൈറ്റ് ഡയറികൾ പൂർണ്ണമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
- വിശദമായി പൂരിപ്പിച്ച ചെക്കിസ്റ്റ്, പ്രോജക്ട് മീറ്റിംഗ്, തൊഴിലാളികളുടെ സാക്ഷ്യപത് എന്നിവ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല
- വിജിലൻസ് മോണിറ്ററി കമ്മിറ്റി 7 ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ഒരു ഫയലിൽ മാത്രം കണ്ടില്ല.
- പ്രോജക്ട് മീറ്റിംഗ് മിനിറ്റ്സ്, വിവരങ്ങൾ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
- ചികിത്സ യെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- സൈറ്റ് ഡയറി യിൽ തൊഴിലാളി കളുടെ ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക മസ്റ്റർ റോളുമായ് അനുപാതികമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.

**രജിസ്റ്ററുകളുടെ പരിശോധന**

ഏഴു രെജിസ്റ്ററുകളും കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

**1.അലോക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക്,പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ വർക്ക്**

- രജിസ്റ്റർ സെക്രട്ടറി സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിരുന്നില്ല.
- 2019 ലെ ഡിമാന്റുകളുടെ വിവരം രെജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

**2. മെറ്റീരിയൽ രജിസ്റ്റർ**

- 2017 മുതൽ2018 വരെയുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾടെ വിവരങ്ങളാണ് രജിസ്റ്ററിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.
- രജിസ്റ്റർ സെക്രട്ടറി സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിരുന്നില്ല.
- എല്ലാ വാർഡുകളുടെ യും വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ട്.
- ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി ആയിരുന്നു.

**3. വർക്ക് രജിസ്റ്റർ**

- 2017മുതൽ2018വരെയുള്ളകാലയളവിലെവർക്കു കളുടെ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽസൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- സെക്രട്ടറി രജിസ്ട്രിൽ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിരുന്നില്ല.

**4. തൊഴിൽ കാർഡ് വിതരണ രജിസ്റ്റർ**

- 2010 മുതൽ2019 വരെയുള്ള തൊഴിൽ കാർഡ് വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- തൊഴിൽ കാർഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പേര്, മേൽവിലാസവും ഫോട്ടോഇവയെല്ലാംകൃത്യമായിരജിസ്റ്ററിൽരേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- രജിസ്റ്റർ സെക്രട്ടറി സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

**5. പരാതി രജിസ്റ്റർ**

- പരാതി രജിസ്റ്ററിൽ ഒന്നും തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

**6. ഗ്രാമസഭ രജിസ്റ്റർ**

- രജിസ്റ്റർ സെക്രട്ടറി സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
- 2016 മുതൽ 2019 വരെയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഓരോ വാർഡ് പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**7. അസറ്റ് രജിസ്റ്റർ**

- രജിസ്റ്റർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിരുന്നില്ല.
- അസറ്റ് വിവരങ്ങൾ എല്ലാം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല

**വർക്കുകളിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ**

**1. വാർഡ് 1 മക്കുഴി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം.**

| നമ്പർ | വർക്ക്                                     | വർക്ക് കോഡ് | ആരംഭിച്ച തീയതി | അവസാനിച്ച തീയതി | എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക | ചിലവാക്കിയ തുക |
|-------|--|-------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 1     | മക്കുഴി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ കനാൽ പുനരുദ്ധാരണം | IC/317992   | 11/10/2018     | 12/10/2018      | 54821             | 54429          |

|                               |                          |                            |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കനാലിന്റേ നീളം | എംബുക്കിൽ കനാലിന്റേ നീളം | അളന്നെടുത്ത കനാലിന്റേ നീളം |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|

|                    |       |      |
|--------------------|-------|------|
| 1190 എസ്റിമേറ്റം m | 1190m | 1100 |
|--------------------|-------|------|

**ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ**

- എം ബുക്കും പ്രകാരം 1190m കാടു ചെത്തി ,ചെളി കോരി കളഞ്ഞു വൃത്തിയാക്കിയത്. ഫീൽഡ് പരിശോധന ജിയോ ട്രാക്കർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി അളവെടുത്തപ്പോൾ 1100 ലഭിച്ചുള്ളൂ
- പണി പൂർത്തിയാക്കി മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് കനാലിൽ കാടുകയറി കിടക്കുകയായിരുന്നു
- തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ തൊഴിൽ കൃത്യമായി ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് സമീപവാസികൾ ഇൽ നിന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചത്.
- പ്രവർത്തിയുടെ CIB ബോർഡ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
- ജിയോ ട്രാക്കർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് അളവുകൾ എടുത്തത്.

**വാർഡ് 1 പ്രകൃതിക്ഷോഭവും വെള്ളപ്പൊക്കവും ബാധിച്ച ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ കാലുകളുടെയും തോടുകളുടെയും പുനരുദ്ധാരണം.**

| നമ്പർ | വർക്ക്   | വർക്ക് കോഡ് | ആരംഭിച്ച തീയതി | അവസാനിച്ച തീയതി | എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക | ചിലവാക്കിയ തുക |
|-------|--|-------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 2     | പ്രകൃതി ക്ഷോഭവും വെള്ളപ്പൊക്കവും ബാധിച്ച ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ | IC/319937   | 18/11/2018     | 12/12/2018      | 300000            | 299822         |

|                       |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| ൽ<br>പുനരുദ്ധാര<br>ണം |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |                               |   |
|--|-------------------------------|---|
| എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കാനയുടെയും തൊഴിലിനെയും നീളം | എംബുക്കിൽ കാനയും തൊടിയും നീളം | അളവെടുത്ത് ഇപ്പോൾ കാന, തോട് എന്നിവയുടെ നീളം |
| 6750m                                      | 6750m                         | 6000m                                       |

**ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ:-**

- \*എസ്റ്റിമേറ്റും എം ബുക്കും പ്രകാരം 6750m ആണ് കനാലുകൾ കാടു ചെത്തി ,ചെളി കോരി കളഞ്ഞു വൃത്തിയാക്കിയത്. തോട് കാട് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി അതും കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് തോട് വെട്ടിയതും.ഫീൽഡ് പരിശോധന ജിയോ ട്രാക്കർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി അളവെടുത്തപ്പോൾ 6000m.
- ജിയോ ട്രാക്കർ പൂർണ്ണമായും അളവെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം പല തോട് കളിലും കാടുകേറി ആയതിനാലും പാഠങ്ങളിൽ ചെളി ആയതിനാലും അങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി സഞ്ചാരയോഗ്യം അല്ലായിരുന്നു. തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ കൃത്യമായി തന്നെ അവരുടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു എന്ന സമീപവാസികൾ ഇൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.
- പ്രവർത്തിയുടെ CIB ബോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

**വാർഡ് 1 മക്കുഴി ജെ എൽ ജി കൃഷി വകുപ്പുമായി സംയോജിച്ച് ജെ എൽ ജി പാട്ടത്തിനെടുത്ത ഭൂമിയിൽ കൃഷി അനുയോജ്യം ആക്കാൻ**

| നമ്പർ | വർക്ക്   | വർക്ക് കോഡ് | ആരംഭിച്ച തീയതി | അവസാനിച്ച തീയതി | എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക | ചിലവാക്കിയ തുക |
|-------|--|-------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 3     | മക്കുഴി ജെ എൽ ജി ഉപ്പുമായി സംയോജിച്ച് ജെ എൽ ജി പാട്ടത്തിനെടുത്ത ഭൂമി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം ആക്കാൻ | IC/380455   | 7/2/2019       | 1/3/2019        | 293372            | 291770         |

| എസ്റ്റിമേറ്റ് വിസ്തീർണ്ണം | M ബുക്കിലെ വിസ്തീർണ്ണം | അളവ് എടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയ വിസ്തീർണ്ണം | റിമാർക്സ്   |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|
| 6954.00sqm                | 6954.00sqm             | 5112.sqm                             | മിക്ക കൃഷികളുടെ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കാടുകയറി കിടക്കുകയായിരുന്നു. പാടത്തുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറി മിക്ക കൃഷികളും നശിച്ചിരുന്നു. |

**ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ:-**

- ജിയോട്രാക്കർആപ്ലിക്കേഷൻവഴിയാണ് കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ അളവെടുത്തു.
- സി ഐ ബി ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.



- കൃഷി കഴിഞ്ഞ കാലതാമസം നേരിട്ടതിനാൽ കൃഷി എല്ലായിടത്തും പൂർണ്ണമായി കാണുവാൻ സാധ്യമായില്ല. തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നിരുന്നു എന്നാണ് സമീപവാസി കളിൽ നിന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.

**അനുബന്ധം:-**

| നമ്പർ | ഗുണഭോക്താവിന് പേര് | പ്രവർത്തി                        | എസ്റ്റിമേറ്റ് അളവ് | എംബുക്കിലെ അളവ് | പരിശോധനയിൽ ലഭിച്ച അളവ് |   |
|-------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|---|
| 1     | ഔസേപ്പ്            | വാഴകൃഷി                          |                    |                 |                        | വാഴകൃഷി ആയിരുന്നു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു.                               |
| 2     | ഷാജു               | വാഴകൃഷി                          |                    |                 |                        | വാഴകൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു   |
| 3     | ജോസഫ്              | മഞ്ഞൾ പയർ കൃഷി                   |                    |                 | 180m <sup>2</sup>      | മഞ്ഞളും പയറും കൃഷിയാണിരുന്നത്<br><br>എന്നാൽ വെള്ളം കയറി നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. |
| 4     | ഔസേപ്പ്            | കപ്പ ഫയർ എന്ന് കൃഷി കൾ ആയിരുന്നു |                    |                 |                        |   |
| 5     | വറീദ്              | കപ്പ കൃഷി                        |                    |                 | 650m <sup>2</sup>      | കപ്പ കൃഷി ആയിരുന്നു   |
| 6     | തോമ                | മഞ്ഞൾ കൃഷി വാഴ                   |                    |                 | 565m <sup>2</sup>      | മഞ്ഞൾ കൃഷിയും   |

|    |         |                        |  |  |        |   |
|----|---------|------------------------|--|--|--------|---|
|    |         | കൃഷി                   |  |  |        | വാഴ കൃഷിയും ആയിരു വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്.  |
| 7  | വർക്കി  | വാഴ കൃഷി               |  |  | 1105m2 | വാഴകൃഷി ആയിരുന്നു.  |
| 8  | ഔസേപ്പ് | പയർ കൃഷി<br>വെണ്ട കൃഷി |  |  | 1050m2 | പയറു കൃഷിയും വെണ്ട കൃഷിയും ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന്റെ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു |
| 9  | പൈലി    | കപ്പ കൃഷി              |  |  |        | കപ്പ കൃഷി ആയിരുന്നു വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കാടുകയറി കിടന്ന അളവ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല           |
| 10 | തോമസ്   | വാഴകൃഷി                |  |  | 1065m2 | വാഴകൃഷി ആയിരുന്നു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു                                      |
| 11 | മേരി    | വാഴ കൃഷി               |  |  | 497m2  | വാഴകൃഷി ആയിരുന്നു   |

- ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ:-
- എം ബുക്കിൽ റോയൽറ്റി അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് കൃഷി ഇറക്കിയിരുന്ന ഭൂമിയുടെ അളവും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. \*ഭൂരിഭാഗവും കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിനാൽ അളവെടുപ്പ് അസാധ്യമായിരുന്നു.

- കൃഷിയിടങ്ങൾകാട്ടിടിച്ചതിനാൽ അളവെടുപ്പ് സാധ്യമായിരുന്നില്ല.
- പാഠങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് കൃഷികൾക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു.
- തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ കൃത്യമായി അവരുടെ തൊഴിൽ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ഉടമസ്ഥരിൽ നിന്നും അയൽവാസികളിൽ നിന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചു.
- സി ഐ ബി ഫോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എം ബുക്കിൽ സി ഐ ബി ബോർഡിന് 3000 രൂപ കാണിച്ചിരുന്നു.

**വാർഡ് 1 കൃഷി വകുപ്പുമായി സംയോജിച്ച് ജെ എൽ ജി പാട്ടത്തിനെടുത്ത സ്ഥലത്ത് കൃഷിക്ക് നിലമൊരുക്കൽ**

| നമ്പർ | വർക്ക്  | വർക്ക് കോഡ് | ആരംഭിച്ച തീയതി | അവസാനിച്ച തീയതി | എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക | ചിലവാക്കിയ തുക |
|-------|---|-------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 4     | കൃഷി വകുപ്പുമായി സംയോജിച്ച് ജെ എൽ ജി പാട്ടത്തിനെടുത്ത സ്ഥലത്ത് കൃഷിക്ക് നിലമൊരുക്കൽ 765 | If/400778   | 14/3/19        | 27/3/19         | 298741            | 295102         |

|                                  |                            |                  |           |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-----------|
| എസ്റ്റിമേറ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള അളവ് | എംബുക്കിൽ കാണിക്കുന്ന അളവ് | അളന്നെടുത്ത അളവ് | റിമാർക്ക് |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-----------|

|         |            |         |   |
|---------|------------|---------|---|
| 7057.50 | 7057.50sqm | 4563sqm | മിക്ക കുപ്പികളുടെ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിനാൽ കാട് കേറിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു അതിനാൽ അളവെടുക്കൽ അസാധ്യമായിരുന്നില്ല ചില കുപ്പിയിടങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറി നാശ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു. |
|---------|------------|---------|---|

**അനുബന്ധം:-**

| നമ്പർ | ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര് | പ്രവർത്തി | എസ്റ്റിമേറ്റിലെ അളവ് | എംബുക്കിലെ അളവ് | പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അളവ് | റിമാർക്സ്   |
|-------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------|----------------------------|---|
| 1     | റാഫേൽ                | പയർകുപ്പി |                      |                 |                            | പയർ കുപ്പി ആയിരുന്നു എന്നാൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നശിച്ചു പോയി  |
| 2     | ഔസേപ്പ്              | വാഴകുപ്പി |                      |                 | 950m2                      | വാഴകുപ്പി ആയിരുന്നു പകുതിയും നശിച്ചു പോയി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ |

|   |                  |  |  |  |       |  |
|---|------------------|--|--|--|-------|--|
| 3 | പീറ്റർ           | കുപ്പ<br>കൃഷി                              |  |  |       | കുപ്പ കൃഷി<br>ആയിരു<br>ന്നു<br>വിളവെടു<br>പ്പ്<br>കഴിഞ്ഞി<br>രുന്നു.   |
| 4 | ഫ്രാൻസിസ്        | മത്ത<br>ശ്ശ,<br>വാഴ<br>എന്നീ<br>കൃഷി<br>കൾ |  |  | 600m2 | മത്തശ്ശും<br>വാഴയും<br>കുറച്ചൊ<br>ക്കെ ആണ്<br>കാണാൻ<br>സാധിച്ചു<br>ള്ളൂ  |
| 5 | വനീദ്            | വാഴ<br>കൃഷി                                |  |  |       | വിളവെടു<br>പ്പ്<br>കഴിഞ്ഞ<br>തിനാൽ<br>കൃഷിസ്ഥ<br>ലം<br>കാടുകയ<br>റി<br>കിടക്കുക<br>യായിരു<br>ന്നു<br>ആയതിനാ<br>ൽ<br>അളവെടു<br>ക്കൽ<br>സാധ്യമാ<br>യില്ല |
| 6 | ഗ്രേസി<br>പൗലോസ് | വാഴ<br>കൃഷി                                |  |  |       | വെള്ളപ്പൊ<br>ക്കത്തിൽ<br>നാശനഷ്ടം<br>സംഭവിച്ചു   |
| 7 | വേലായുധൻ         | വാഴ<br>ചേമ്പ്<br>എന്നീ                     |  |  | 875m2 | വാഴകൃഷി<br>ആയിരു<br>ന്നു   |

|    |         |           |  |  |  |   |
|----|---------|-----------|--|--|--|---|
|    |         | കൃഷികൾ    |  |  |  | എന്നാൽ പകുതി കൂടുതലും നശിച്ചു പോയിരുന്നു. ചേമ്പ് കൃഷിയും ഉണ്ടായിരുന്നു                            |
| 8  | കുമാരൻ  | പയർ കൃഷി  |  |  |  | വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പയർ കൃഷി പൂർണ്ണമായും മുങ്ങിപ്പോയി   |
| 9  | ഔസേപ്പ് | വാഴ കൃഷി  |  |  |  | കാട് കേറി കിടക്കുകയായിരുന്നു അളവെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല  |
| 10 | ജോഷി    | കപ്പ കൃഷി |  |  |  | കപ്പ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിനാൽ കാട് കേറി കിടക്കുകയായിരുന്നു അതിനാൽ അളവെടുപ്പ് സാധ്യമായില്ല |

|    |             |         |  |  |        |   |
|----|-------------|---------|--|--|--------|---|
| 11 | സേവ്യർ      | വാഴകൃഷി |  |  | 250m2  | വാഴകൃഷി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നശിച്ചു പോയിരുന്നു.   |
| 12 | മോളി        | വാഴകൃഷി |  |  | 1050m2 | വാഴകൃഷി ആയിരുന്നു പകുതിയും നശിച്ചു പോയിരുന്നു   |
| 13 | പോൾ         | വാഴകൃഷി |  |  | 782m2  | വാഴകൃഷി ആയിരുന്നു   |
| 14 | മേരി        | പയർകൃഷി |  |  |        | പയർകൃഷി ആയിരുന്നു വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിനാൽ കാടുകയറി കിടന്നതിനാൽ അളവെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല |
| 15 | തോമാ കുര്യൻ | വാഴകൃഷി |  |  |        | കാടുകേറിക്കിടന്നതിനാൽ അളവെടുക്കാൻ പോകാൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു                                      |

|    |          |                          |  |  |  |  |
|----|----------|--------------------------|--|--|--|--|
|    |          |                          |  |  |  | വാഴകൃഷി ആയിരുന്നു സമീപവാസികൾ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു                          |
| 16 | അയ്യപ്പൻ | പച്ചക്കറി കൃഷി ആയിരുന്നു |  |  |  | പാടത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി ആയിരുന്നു കാട് കേറി കിടന്നതിനാൽ അളവെടുപ്പ് സാധ്യമല്ല. |

**അനുബന്ധം ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ:-**

- പ്രവർത്തിയുടെ സി. ഐ. ബി ബോർഡ് സെറ്റിൽകാണാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ എംബുക്കിൽ CIB യുടെതായി 3000 രൂപ കാണിച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു
- എം ബുക്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും അളവ് തിരിച്ച് എഴുതിയിരുന്നില്ല.
- ജിയോ ട്രാക്കർ ഉപയോഗിച്ച അളവെടുപ്പ് പൂർണ്ണമാക്കാൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. കാരണം മിക്ക കൃഷിയിടങ്ങളിലും വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിനാൽ കാടുകയറി കിടക്കുകയായിരുന്നു. വെള്ളവും ചെളിയും നിറഞ്ഞിരുന്ന അതിനാൽ പാടത്തേക്ക് പോകാനും സാധ്യമല്ല.
- തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവരുടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും അയൽവാസികളിൽ നിന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചു ഇത് തികച്ചും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നതാണ്
- ഉടമസ്ഥരിൽ നിന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചത് ഇത് തികച്ചും ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു എന്നാൽ വെള്ളം കയറി കുറേ കൃഷികൾ നശിച്ചു എന്നും ആണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.



**കണ്ടെത്തലുകളുംനിരീക്ഷണങ്ങളും**

- പഞ്ചായത്തിൽസൂക്ഷിക്കേണ്ട 7 രജിസ്റ്ററുകൾകൃത്യതയോടെസൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- വി.എച്ച്.സി.യുടെപരിശോധനകൃത്യമായിനടക്കുകയും,അത് സൈറ്റ് ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതുംകാണാൻകഴിഞ്ഞു.
- തൊഴിലുറപ്പ്ഉദ്യോഗസ്ഥർമികച്ചരീതിയിൽപ്രവർത്തനങ്ങൾആസൂത്രണംചെയ്യുകയുംനടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നുംമനസ്സിലാക്കാൻകഴിഞ്ഞു.

**മാൻതോട് നീർത്തടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം.**

| നമ്പർ | വർക്ക്  | വർക്ക്കോഡ് | ആരംഭിച്ചതീയതി | അവസാനിച്ചതീയതി | എസ്റ്റിമേറ്റുക | ചിലവാക്കിയതുക |
|-------|---|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 5     | മാൻതോട് നീർത്തടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മഴക്കുഴി നിർമ്മാണം | IF/306566  | 29-10-18      | 12-11-18       | 198262         | 197979        |

| എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കളുടെ എണ്ണം | മഴക്കുഴി | എംബുക്കിൽ കുഴികളുടെ എണ്ണം | മഴ | പരിശോധനയിൽ ലഭിച്ച എണ്ണം |
|----------------------------|----------|---------------------------|----|-------------------------|
| 1000                       |          | 1000                      |    | 138                     |

**✓ ഫീൽഡ് വിസിറ്റിയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ :-**

- എസ്റ്റിമേറ്റും എം ബുക്കും പ്രകാരം 1000 മഴക്കുഴികൾ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ 26 വീടുകൾ കയറിയതിൽനിന്നും 138 മഴക്കുഴികൾ മാത്രമേ എണ്ണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവയിൽ ചിലത് പ്രളയം കയറി നികന്നു പോവുകയും മറ്റു ചിലതിൽ വീട്ടുകാർ കൃഷി ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽതൊഴിലുറപ്പ്പ്രവർത്തനങ്ങൾനല്ലരീതിയിൽനടന്നിരുന്നുഎന്നാണ്സമീപവാസികളിൽനിന്നറിയാൻകഴിഞ്ഞത്.

- അളവെടുക്കാൻകാലതാമസംനേരിട്ടതിനാൽമഴക്കുഴികൾ കാടുകയറിയോ മണ്ണിടിച്ചിടത്താനശിച്ചിരുന്നു  
മഴക്കുഴികൾഭാഗികമായിഒക്കെമാത്രമാണു്കാണാൻസാധിച്ചത്,  
നീളമോവീതിയോആഴമോഅളന്നെടുക്കാൻസാധിച്ചില്ല.
- ഭാഗികമായെങ്കിലുംകണ്ടുകുഴികളെആസൂത്രമാക്കിയാണു്എണ്ണെടുത്തത്.
- പലയിടങ്ങളിലും മഴ കുഴികളിൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു.
- ഉടമസ്ഥരോട്സംസാരിച്ചതിൽനിന്നുംഅവർസംത്രപൂർത്തുണെന്നുംപദ്ധതിപ്രയോജനകരമാണെന്നുംമനസിലായി.
- പ്രവർത്തിയുടെ CIB ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.

**അനുബന്ധം**

| നമ്പർ | ഗുണഭോക്താവിന്റെപേര് | പ്രവർത്തി | എസ്റ്റിമേറ്റ്/മെഷർമെന്റ്ബുക്ക്പ്രകാരം-അളവ് | പരിശോധനയിൽകണ്ടെത്തിയ അളവ് | റിമാർക്സ്  |
|-------|---------------------|-----------|--|---------------------------|--|
| 1     | ത്രേസ്യമ്മ പൗലോസ്   | മഴ കുഴി   |  | 1 എണ്ണം                   | 11 മഴക്കുഴികൾ കുഴിച്ചിരുന്നു. പ്രളയത്തിൽ എല്ലാം നികന്നു പോയിരുന്നു. 1 കുഴിയിൽ തെങ്ങു നട്ടിരുന്നു. അതിനാൽതന്നെഅളവെടുക്കാൻസാധിച്ചില്ല. |
| 2     | മേരി റാഫേൽ          | മഴ കുഴി   |  |                           | 5 മഴക്കുഴി കുത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോ ആ സ്ഥലത്ത് വീടു പണി നടക്കുകയായിരുന്നു.  |
| 3     | റീന ഫ്രാൻസി         | മഴ കുഴി   |  | 10 എണ്ണം                  | എല്ലാ കുഴിയിലും തെങ്ങു,വാഴ   |

|    | സ്                     | ഴി               |  |          | എന്നിവ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു   |
|----|------------------------|------------------|--|----------|--|
| 4  | റോസി<br>ദേവസി          | മഴ<br>ക്കു<br>ഴി |  | 20 എണ്ണം | അളന്നുതിട്ടപ്പൊതുതാൻസാധി<br>ക്കാത്തവയായിരുന്നു.ഭാഗിക<br>മായെങ്കിലും കണ്ട<br>കുഴികളുടെ എണ്ണം എടുത്തു.<br>മഴ കുഴികളിൽ എല്ലാം തന്നെ<br>വാഴ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. |
| 5  | സാലി<br>സേവ്യർ         | മഴ<br>ക്കു<br>ഴി |  | 20 എണ്ണം | 52 മഴകുഴി കുഴിച്ചിരുന്നു.<br>പക്ഷേ പ്രളയത്തിൽ<br>പകുതിയും നീക്കം<br>പോയിരുന്നു. 2 എണ്ണത്തിന്റെ<br>അളവെടുക്കാൻ സാധിച്ചു                                     |
| 6  | ചിന്നമ്മ<br>ജോർജ്ജ്    | മഴ<br>ക്കു<br>ഴി |  | 8 എണ്ണം  | 7 എണ്ണത്തിൽ തെങ്ങി<br>നട്ടിരുന്നു.1 എണ്ണം വേസ്റ്റ് കുഴി<br>ആക്കിയിരുന്നു.  |
| 7  | കുട്ടി<br>ഹരിഹര<br>ൻ   | മഴ<br>ക്കു<br>ഴി |  | 6 എണ്ണം  | 5 എണ്ണത്തിൽ വാഴ നട്ടിരുന്നു. 1<br>എണ്ണം കരിയില മുടി<br>പോയിരുന്നു.   |
| 8  | ശാന്ത<br>വിശ്വംഭര<br>ൻ | മഴ<br>ക്കു<br>ഴി |  | 8 എണ്ണം  | 4 എണ്ണത്തിൽ ചെടിയും 3<br>എണ്ണത്തിൽ വാഴയും1 എണ്ണം<br>വേസ്റ്റ് കുഴിയായും<br>ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു   |
| 9  | മേരി<br>ശൗര്യ          | മഴ<br>ക്കു<br>ഴി |  | 6 എണ്ണം  | 5 എണ്ണത്തിൽ വാഴ നട്ടിരുന്നു<br>ഒരു കുഴി മുടി പോയിരുന്നു.   |
| 10 | എൽസി<br>ജോർജ്ജ്        | മഴ<br>ക്കു<br>ഴി |  | 6 എണ്ണം  | 4 എണ്ണത്തിൽ വാഴ നട്ടിരുന്നു. 2<br>എണ്ണം മുടി പോയിരുന്നു.   |

|    |                   |          |  |         |  |
|----|-------------------|----------|--|---------|--|
| 11 | ആനി ജോസ്          | മഴക്കുഴി |  | 6 എണ്ണം | 5 കുഴികൾ ഭാഗികമായി നീക്കുന്നു പോയിരുന്നു. 1 എണ്ണം കരിയില മുടി പോയിരുന്നു.  |
| 12 | ജാൻസി ജോയ്        | മഴക്കുഴി |  | 3 എണ്ണം | വീട്ടിൽ ആൾ ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ തുറസ്സായ സ്ഥലമായതിനാൽ 3 കുഴികൾ എണ്ണാൻ സാധിച്ചു   |
| 13 | ത്രേസ്യമ്മ ലംബായ് | മഴക്കുഴി |  | 3 എണ്ണം | 2 എണ്ണത്തിൽ വാഴ വെച്ചിരുന്നു. 1 എണ്ണം വേസ്റ്റ് കുഴിയായി 7.   |
| 14 | പൊന്നമ്മ          | മഴക്കുഴി |  |         | 4 സെന്റ് സ്ഥലം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. രണ്ട് മഴക്കുഴി കുഴിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ രണ്ടും നീക്കുന്നു പോയിരുന്നു. അതിനാൽ ഒന്നും കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. |
| 15 | തങ്കമ്മ           | മഴക്കുഴി |  |         | 31/2 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് 2 കുഴിയാണ് കുഴിച്ചിരുന്നത്. വീടുപണി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥലമില്ലാത്തതിനാൽ 2 കുഴിയിലും മണ്ണടിച്ചിരുന്നു                                     |
| 16 | ജിൻസി             | മഴക്കുഴി |  |         | ഒന്നും കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. വീട്ടിൽ ആൾ ഇല്ലായിരുന്നു. അയൽവാസി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി യിട്ടുമില്ല  |
| 17 | മേരി വിൻസെന്റ്    | മഴക്കുഴി |  | 5 എണ്ണം | 1 എണ്ണത്തിൽ കപ്പ നട്ടിരുന്നു. 4 എണ്ണം ഭാഗികമായി മണ്ണ് മുടി പോയിരുന്നു.   |
| 18 | T. P ശൗരൂ         | മഴക്കുഴി |  | 7 എണ്ണം | 7 എണ്ണവും പ്രളയത്തിൽ ഭാഗികമായി നീക്കുന്നു പോയിരുന്നു.  |

|    |                |          |  |         |  |
|----|----------------|----------|--|---------|--|
| 19 | പൈലി ഔസേപ്പ്   | മഴക്കുഴി |  |         | കൃഷി കാണുവാൻ സാധ്യമായില്ല  |
| 20 | ഏലിയാമ്മ ജോസ്  | മഴക്കുഴി |  | 5 എണ്ണം | വെള്ളം കയറി എല്ലാം തന്നെ ഭാഗികമായും നീക്കം പോയിരുന്നു  |
| 21 | റോസി വർഗീസ്    | മഴക്കുഴി |  | 5 എണ്ണം | 25 എണ്ണം കുഴിച്ചിരുന്നു. കുറേ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നീക്കം പോവുകയും മറ്റു ചിലതിൽ വാഴ കൃഷി ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. |
| 22 | ഏലു മത്തായി    | മഴക്കുഴി |  |         | മഴക്കുഴികൾ ഒന്നും തന്നെ കാണുവാൻ സാധ്യമായില്ല   |
| 23 | റോസി തോമസ്     | മഴക്കുഴി |  | 6 എണ്ണം | എല്ലാം ഭാഗികമായി നീക്കം നിലയിലായിരുന്നു  |
| 24 | വത്സ രാജൻ      | മഴക്കുഴി |  | 3 എണ്ണം | പ്രളയം കയറി എല്ലാം നീക്കം നിലയിലായിരുന്നു  |
| 25 | സുമതി തങ്കപ്പൻ | മഴക്കുഴി |  | 5 എണ്ണം | എല്ലാം കരിയില മുടി കിടക്കുകയായിരുന്നു.   |
| 26 | എൽസി സേവ്യർ    | മഴക്കുഴി |  | 5 എണ്ണം | 2 എണ്ണം ഭാഗികമായി നീക്കം പോവുകയും, 3 എണ്ണത്തിൽ വാഴ നടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.                                       |

**വാർഡ് 1: പ്രകൃതിക്ഷോഭവും വെള്ളപ്പൊക്കവും ബാധിച്ച ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ കാനകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം നീച്ച് 2**

| നമ്പർ | വർക്ക്  | വർക്ക് കോഡ് | ആരംഭിച്ച തീയതി | അവസാനിച്ച തീയതി | എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ | ചിലവാക്കിയതുക |
|-------|---|-------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 6     | പ്രകൃതിക്ഷോഭവും വെള്ളപ്പൊക്കവും ബാധിച്ച ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ കാനകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം | IC/319938   | 9-01-19        | 12-01-19        | 300000          | 298707        |

| എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കാനകളുടെ നീളം | എംബുക്കിൽ കാനകളുടെ നീളം | അളന്നെടുത്ത കാനകളുടെ നീളം |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 6950 മീറ്റർ                  | 6950 മീറ്റർ             | 7090 മീറ്റർ               |

**✓ ഫീൽഡ് വിസിറ്റിയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ :-**

- എസ്റിമേറ്റും എം ബുക്കും പ്രകാരം 6950 മീറ്റർ ആണ് കാനകളുടെ നീളം ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ നാല് കാനകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ 7090 മീറ്റർ നീളം ആണ് കിട്ടിയത്. ഇതിൽ ഒരു കാനയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം കാടുപിടിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു.
- എന്നാൽ തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നിരുന്നുവെന്ന് മീപവാസികളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു..
- ജിയോ ട്രാക്കർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അളവുകൾ എടുത്തത്.

- പ്രവർത്തിയുടെ CIB ബോർഡ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
- എന്നാൽ എംബുക്കിൽ CIB യുടെതായി 3000 രൂപ കാണാൻ സാധിച്ചു

**വാർഡ് 1: മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പുമായി സംയോജിച്ച് തീറ്റപ്പുൽ കൃഷിക്കായി നിലമൊരുക്കൽ.**

| നമ്പർ | വർക്ക്  | വർക്ക് കോഡ് | ആരംഭിച്ച തീയതി | അവസാനിച്ച തീയതി | എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക | ചിലവാക്കിയ തുക |
|-------|---|-------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 7     | മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പുമായി സംയോജിച്ച് തീറ്റപ്പുൽ കൃഷിക്കായി നിലമൊരുക്കൽ | IF/387919   | 25-2-19        | 19-3-19         | 197587            | 189024         |

| എസ്റ്റിമേറ്റിലെ area | M ബുക്കിലുള്ള area | അളന്നെടുത്ത area |
|----------------------|--------------------|------------------|
| 5360.6 sqm           | 5360.6 sqm         | 3202 sqm         |

**✓ ഫീൽഡ് വിസിറ്റിയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ :-**

- 6 പേരുടെ ഭൂമി സന്ദർശിച്ചതിൽ നിന്നും 4 പേരുടെ ഭൂമിയുടെ അളവ് എടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. ഒരാളുടെ ഭൂമി തോടിന്റെ അരികിൽ ആയിരുന്നു. അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി മോശമായതിനാൽ അങ്ങോട്ട് പോകാനോ അളവെടുക്കാനോ സാധിച്ചില്ല. മറ്റൊരാളുടെ ഭൂമി കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഭൂമിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ പ്രവർത്തി നടന്നിരുന്നു എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനോ ആ വീട്ടുകാർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല.

- മറ്റ് 5 പേരുടെ ഭൂമിയിൽ തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് അയൽവാസികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- ജിയോട്രാക്കർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ് അളവെടുത്തത്.
- പ്രവർത്തിയുടെ CIB ബോർഡ് കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല.
- എന്നാൽ എംബുക്കിൽ CIB യുടെതായി 3000 രൂപ കാണാൻ സാധിച്ചു.
- \*പ്രവർത്തി പരിശോധന സമയത്ത് പ്രവർത്തി നടന്ന ഒരിടത്തും തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. എല്ലാം തന്നെ പ്രളയത്തിൽ നശിച്ചുപോയിരുന്നു. ശേഷം കുറച്ചുപേർ വീണ്ടും പല കൃഷികളും ചെയ്യുകയും ചിലർ ഭൂമി വെറുതെ ഇട്ടിരിക്കുകയും ആയിരുന്നു.
- \*m.book ൽ പ്രവർത്തി നടന്ന ഭൂമിയുടെ അഡ്രസ്സും അളവും ഒന്നും വ്യക്തമായി കൊടുത്തിരുന്നില്ല.
- ഉടമസ്ഥരോട് സാരിച്ചതിൽ നിന്നും അവർ സംതൃപ്തർ ആണെന്നും പദ്ധതി പ്രയോജനകരമാണെന്നും മനസിലായി.

**അനുബന്ധം**

| നമ്പർ | ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര് | പ്രവർത്തി       | എസ്റ്റിമേറ്റ്/മെഷർമെന്റ് ബുക്ക് പ്രകാരം- അളവ് | പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അളവ് | റിമാർക്സ്   |
|-------|----------------------|-----------------|---|----------------------------|---|
| 1     | റോസ ദേവസി            | തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി |   | 1406m <sup>2</sup>         | തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. പ്രളയം കയറി നശിച്ച അതിനുശേഷം ഭൂമി വെറുതെ കിടക്കുന്നു. |
| 2     | ജെസ്സി സാനി          | തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി |   | 840m <sup>2</sup>          | തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. പ്രളയം കയറി നശിച്ച അതിനുശേഷം                          |



|   |                        |                |  |       |   |
|---|------------------------|----------------|--|-------|---|
|   |                        |                |  |       | ഷം ഭൂമി വെറുതെ കിടക്കുന്നു.   |
| 3 | ത്രേസ്യമ്മ തോമസ്       | തീറ്റപ്പുൽകൃഷി |  | 462m2 | തീറ്റപ്പുൽകൃഷി നശിച്ചുപോയിരുന്നു. ഇപ്പോ നാളെ കുറച്ച് ഭൂമിയിൽ മഞ്ഞളും ബാക്കിയുളളവ വെറുതെയും കിടക്കുന്നു. |
| 4 | ലീലമ്മ പീറ്റർ          | തീറ്റപ്പുൽകൃഷി |  | 320m2 | തീറ്റപ്പുൽകൃഷി കുറേ ശേഷം ഇപ്പോൾ വാഴകൃഷി ചെയ്തിരുന്നു.   |
| 5 | ത്രേസ്യമ്മ ഗ്രിഗോറിയസ് | തീറ്റപ്പുൽകൃഷി |  | 930m2 | തീറ്റപ്പുൽകൃഷി കുറേ ശേഷം ഇപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല.  |
| 6 | എൽസി പൗലോസ്            | തീറ്റപ്പുൽകൃഷി |  |       | ഭൂമി കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു. അളവെടുക്കാനോ ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ                                     |

|  |  |  |  |  |                                  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------|
|  |  |  |  |  | നോ<br>വീട്ടുകാർ<br>സമ്മതിച്ചില്ല |
|--|--|--|--|--|----------------------------------|

**കണ്ടെത്തലുകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും**

- തൊഴിലിന് അപേക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ തൊഴിൽ കാർഡ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
- സൈറ്റിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്.
- തൊഴിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല. പരാതി നൽകാനും സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ പരാതി നൽകിയാൽ തന്നെ അവർ ഒറ്റപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ന് തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു.
- 15 ദിവസത്തിനകം തൊഴിൽ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം ലഭിക്കുമെന്ന് തൊഴിലാളികൾക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വേദന ലഭ്യമാകുന്നില്ല.
- താമസസ്ഥലത്തിന് 5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ തന്നെയാണ് തൊഴിൽ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഒരു തൊഴിലാളി മാത്രം ഇങ്ങനെ 5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം പോയിരുന്നു അന്ന് കുലിയുടെ 10% അധികമായി ലഭിച്ചു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.
- 2008 ൽ ടാർപ്പായ, പ്രഥമശുശ്രൂഷ കിറ്റ്, ബുട്ടും കയ്യുറയും എന്നിവ ലഭ്യമായിരുന്നു ഇന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല.
- എഡിഎസ് ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വാങ്ങിക്കും ആയിരുന്നു.
- പ്രഥമശുശ്രൂഷ കിറ്റ് വാങ്ങിയ ബില്ലി പഞ്ചായത്തിൽ കാണിച്ചാൽ അതിന്റെ പണം ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുതവണ ബില്ലി കാണിച്ചു എന്നാൽ പണം ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
- ആയുധങ്ങളുടെ മുൻപ് കൂട്ടാനുള്ള പണം ലഭ്യമാകുന്നില്ല.

- പരാതികൾ നൽകിയിട്ടും പരിഹാരം ഒന്നുംതന്നെ കാണാത്തതിനാൽ ഇപ്പോൾ പരാതികൾ ഒന്നും തന്നെ നൽകാറില്ല എന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.
- വിജിലൻസ് മോണിറ്ററി വിഭാഗം പണ്ട് വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായി വരുന്നില്ല. ഒപ്പിടുന്നതിന് ആയി വിജിലൻസ് മോണിറ്ററി അംഗങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ചെല്ലേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞത്.
- ചികിത്സാ ധനസഹായം ലഭ്യമാകുന്നില്ല.
- സൈറ്റിൽ വച്ച് കൈ ഒടിഞ്ഞ തൊഴിലാളി ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സ തേടുകയും പഞ്ചായത്തിൽ ചികിത്സാ ധനസഹായത്തിന് മൂന്നാം ദിവസം അപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ രണ്ട് വർഷമായിട്ടും ചികിത്സാ ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നെ തൊഴിലാളിയിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.
- പ്രൊജക്ട് മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത തൊഴിലാളികളുടെ പേര് ഡിമാൻഡ് ഫോമിൽ നൽകില്ല എന്ന തീരുമാനത്തോട് ഉള്ള എതിർപ്പ് തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു.
- എഡിഎസ് ഫണ്ട് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെയ്റ്റ്മാരുടെ യാത്ര ചിലവ് എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ആയി 20 രൂപ വീതം തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും തന്നെയാണ് പിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു പരിഹാരം വേണമെന്ന് തൊഴിലാളികൾ അഭിപ്രായം ഉന്നയിച്ചു.
- 100 പണി ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല, ആകെ 17പണി ആണ് ഈ പ്രാവശ്യം ലഭിച്ചത്.
- തൊഴിലുറപ്പിന് സമയം 9 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ എന്നത് 9am മുതൽ 4.30pm വരെ ആക്കി കുറയ്ക്കണമെന്ന് തൊഴിലാളികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
- ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് വീടുകളിൽ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന തീരുമാനത്തോട് തൊഴിലാളികൾ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയൊന്നിടത്ത് പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ആ സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും തൊഴിലാളികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
- ആട്ടിൻ കൂട് നിർമ്മാണം, കോഴി കൂട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണ തൊഴിലുകൾ ചെയ്യാൻ തൊഴിലാളികൾ തയ്യാറാണ്. എന്നാൽ ബിപിഎൽ ക്ലാസ്സിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ എ പി എൽ ക്ലാസ്സിൽ കാര്യം വീട്ടിൽ കൂടി ആട്ടിൻ കൂട്, കോഴിക്കൂട് തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയകൾ നൽകിയാൽ കൂടുതൽ തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന അഭിപ്രായവും തൊഴിലാളികൾ ഉന്നയിച്ചു.
- റോഡ് പണികൾ ചെയ്യാൻ തൊഴിലാളികൾ തയ്യാറാണ് എങ്കിലും ഈ വാർഡിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതിയും തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു.

- പെരിയാർവാലി യുടെ തീരത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ തൊഴിൽ ചെയ്തു. ഈ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിന് 2500 രൂപയുടെ മുള വാങ്ങിയിരുന്നു. ഈ പണം ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരു തൊഴിലാളിയുടെയും, മെയിറ്റിന്റെ യോ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നൽകിയാൽ മതി എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് മെയ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നൽകിയിട്ടും ഇത്രയും നാളായിട്ടും 2500 രൂപ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന അഭിപ്രായവും തൊഴിലാളികൾ ഉന്നയിച്ചു.
- തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം കുടുതലും തൊഴിലിനെ എണ്ണം കുറവുമാണ് എന്നും തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു.
- 2018 to 2019 നടന്ന ആട്ടിൻ കൂട് നിർമ്മാണം, കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് അതിന്റെ ഫണ്ട് ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്ന പരാതിയും തൊഴിലാളികൾ ഉന്നയിച്ചു.

**നിർദ്ദേശങ്ങൾ**

**ബി.ഡി.ഓ.**

- മസ്റ്റർ റോളിൽ ഒപ്പു, സീൽ എന്നിവ പതിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തിയതി കൂടെ ഇടുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്
- ഡി.ഇ.ഓ, അക്കൗണ്ടന്റ് , ഓവർസീർ അക്രഡിക്ടഡ് എൻജിനീയർ ,മേറ്റ്മാർ എന്നിവർക്കു കൃത്യമായ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്
- പ്രവർത്തി സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതു ഗുണകരമായിരിക്കും

**സെക്രട്ടറി/അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി**

- മസ്റ്റർ റോളിൽ ഒപ്പു, സീൽ എന്നിവ പതിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തിയതി കൂടെ ഇടുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്
- 7 രെജിസ്റ്ററുകളും മെഷർമെന്റ് ബുക്കും സാക്ഷ്യപെടുത്തി ആധികാരിത ഉറപ്പ് വരുത്തുക

- തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ . അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്തുക. ചികിത്സ ചിലവുകൾ കൃത്യമായി അനുവദിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക
- വിജിലൻസ് മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക
- നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ(അക്കൗണ്ടന്റ്, ഡിഇഓ, അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ , ഓവർസിയർ)
- വർക്ക് ഫയലുകൾ ആനുവൽ മാസ്റ്റർ സർക്യൂലർ പ്രകാരം 22 ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന ഉറപ്പു വരുത്തി ഫയലുകൾ തയ്യാറാക്കുക.
- തൊഴിൽ കാർഡ് കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കാനും, മാസ്റ്റർറോളുകൾ വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകണം
- പ്രവർത്തിയുടെ ആവശ്യകതയും ഉപയോഗവും കൃത്യമായി പ്രൊജക്റ്റ് മീറ്റിംഗിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക.കൃത്യമായി തൊഴിലിടം സന്ദർശിക്കുക
- ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചു തൊഴിൽ നൽകുക.

**മേറ്റ്**

- കൃത്യമായി ഒപ്പിട്ട മാസ്റ്റർ റോൾ സൂക്ഷിക്കുക.
- ഹാജർ, അബ്സെന്റ് എന്നിവ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ എഴുതുക.
- മാസ്റ്റർ റോളിൽ വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലായെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
- തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ തിയതി അടയാളപ്പെടുത്തുക
- ഓരോ പ്രവർത്തി കഴിയുമ്പോഴും മാസ്റ്റർറോൾ സൈറ്റ് ഡയറി എന്നിവ സൈറ്റ് ഡയറി പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിക്കുക, അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ സൈറ്റ് ഡയറിയിൽ എഴുതുകയും നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- കൃത്യ അളവിലും നിലവാരത്തിലും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക
- തൊഴിൽ കാർഡ് കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക.

**നന്ദി**

കുവപ്പടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയ സമയബന്ധിതമായി തീർക്കാൻ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിനെ സഹായിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് , സെക്രട്ടറി, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ,വാർഡ് മെമ്പർ , തൊഴിലുറപ്പ് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ , ഫീൽഡു തല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ച മേറ്റ്മാർ തൊഴിലാളികൾ പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവർക്കുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

**കുവപ്പടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 1 ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ മിനിറ്റ്സ്**

കുവപ്പടി ബ്ലോക്കിലെ കുവപ്പടി പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡ് സോഷ്യൽ

ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ 29/ 11 /2019 രാവിലെ 10 : 30 ന് മങ്കുഴി 39 ആം നമ്പർ അംഗനവാടി പരിസരത്ത് വെച്ച് ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഗ്രാമസഭ ആരംഭിച്ചു. 136 ഓളം ആളുകൾ ഗ്രാമസഭയിൽ പങ്കെടുത്തു. തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും ക്ലോർ എന്ന തൊഴിലാളി അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.അധ്യക്ഷ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഭരണഘടനാ പ്രതിജ്ഞ വി ആർ പി സന്നിത പഠനത്തുകൊടുത്തു. മെയിറ്റ് മോളി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. കുവപ്പടി പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡ് മെമ്പർ മിനി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ബി ആർ പി മരിയ മോൾ സ്റ്റീഫൻ ആമുഖപ്രസംഗം പറഞ്ഞു.

വി ആർ പി തസ്തിന, വി ആർ പി ശില്പ എന്നിവർ പരിശോധിച്ച് 7 ഫയലുകളുടെയും ഫീൽഡ് കളുടെയും വാർഷിക മാസ്റ്റർ പ്രകാരം ഓരോ പ്രവർത്തി ഫയലിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട 22 രേഖകൾ ഏതെല്ലാം എന്നും അവയിൽ ഏതൊക്കെ പ്രഭ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നും അവതരിപ്പിച്ചു. എന്നിവ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ കരട് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഗ്രാമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഗ്രാമസഭ നടപടികളോട് എല്ലാവരും പൂർണ്ണ പങ്കാളിത്തം പ്രകടമായിരുന്നു.

**പ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങൾ**

- പ്രവർത്തി ഇടങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്.
- ഏറ്റെടുത്ത പ്രവർത്തികളിൽ ആവർത്തനവിരസത കാണുന്നു. കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദമായ പ്രവർത്തികൾ കണ്ടുപിടിക്കണം.
- പൊതു ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിന് അനിവാര്യമാണ്. പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും, നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. ഗ്രാമസഭ യിലൂടെയും, അയൽക്കൂട്ട ചർച്ചയിലൂടെയും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പ്രവർത്തികൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ്.
- 7 പ്രവൃത്തി ഇടങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ രണ്ടു പ്രവർത്തി ഇടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് സി ഐ ബി ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചത്.
- ഡിമാൻഡ് ഫോമിൽ കൃത്യമായി തീയതികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല അതിനാൽ തൊഴിൽ 15 ദിവസത്തിനകം ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമല്ല ആയിരുന്നു.
- തൊഴിൽ കാർഡുകൾ കൃത്യമായി പുരിപ്പിച്ചു ഇരുന്നത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്.
- തൊഴിലാളികൾക്ക് 100 പണി ലഭ്യമായിട്ടില്ല ആകെ 17 പണിയാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ 17 പണിയും വേദന മുഴുവനായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
- വേതനം ലഭ്യമാക്കുന്നത് തൊഴിൽ കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾ കഴിയുന്നതിനാൽ തൊഴിൽ നർത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നു.
- താമസസ്ഥലത്തിന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ തന്നെയാണ് തൊഴിൽ ലഭ്യമാകാറുണ്ട്.
- ചികിത്സാ ധനസഹായത്തിനായി ബില്ലുകൾ പഞ്ചായത്തിൽ ഞാൻ കിട്ടും ധനസഹായം ലഭിച്ചില്ല.
- ആട്ടിൻ കൂട് നിർമ്മാണം കോഴികൂട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളിൽ ഗുണഭോക്താവിന് പണം ലഭിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നുണ്ട്.
- ജി എസ് റ്റി ബില്ലിന് ആവശ്യം വരുന്നതിനാൽ ജി എസ് റ്റി ബില്ലിലഭ്യമാകുന്ന കടകളിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നു. എന്നാൽ നാട്ടിൻപുറത്ത് താമസിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് ഇതിനാൽ യാത്ര ചിലവ് അധികമായി വരുന്നുണ്ട്.

- എഡിഎസ് ഫണ്ട് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെയിറ്റിംഗ് മാരുടെ യാത്ര ചിലവ് എന്നിവയ്ക്കായി പത്തു രൂപ വീതം തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും ആണ് പിരിക്കുന്നത്.
- ഉച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് വീടുകളിൽ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന അഭിപ്രായത്തോട് തൊഴിലാളികൾ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയൊന്നിടത്ത് പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ആ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ചു.
- പ്രൊജക്ട് മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത തൊഴിലാളികളുടെ പേര് ഡിമാൻഡ് ഫോമിൽ നൽകില്ല എന്ന് തീരുമാനത്തോട് ഉള്ള എതിർപ്പ് ഉന്നയിച്ചു.
- റോഡ് പണി ചെയ്യാൻ തൊഴിലാളികൾ തയ്യാറാണ് എങ്കിലും ഈ വാർഡിൽ റോഡ് പണി ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്ന പരാതി ഉന്നയിച്ചു.
- തൊഴിലിന് അപേക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ തൊഴിൽ കാർഡ് ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.
- പരാതികൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടും പരാതികൾക്ക് പരിഹാരം ഒന്നും കാണാത്തതിനാൽ പരാതികൾ ഒന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ നിൽക്കാറില്ല എന്ന അഭിപ്രായം ഉന്നയിച്ചു.

**റിപ്പോർട്ടിൻമേൽ ചർച്ച നടത്തി ചർച്ചയിൽ വന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ**

- തൊഴിലുകളുടെ എണ്ണം കുറവും തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുമാണ് എന്നാ അഭിപ്രായം ഉന്നയിച്ചു.
- വിഎംസി അംഗങ്ങൾ. കൃത്യമായി പ്രവർത്തി ഇടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഇല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞതിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തി നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ പ്രവർത്തി ഇടങ്ങൾ കൃത്യമായി സന്ദർശിക്കുകയും അവിടത്തെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തുകയും. ഒപ്പുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദ്ദേശിച്ചു.
- പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ്റ് വാങ്ങിയ ബില്ലി പഞ്ചായത്തിൽ കാണിച്ചാൽ പണം ലഭ്യമാകും എന്നറിഞ്ഞ് രണ്ടുപ്രാവശ്യം പിള്ള കാണിച്ചിട്ടും പണം ലഭിച്ചില്ല എന്ന പരാതി ഉന്നയിച്ചു.
- തൊഴിലാളികൾക്ക് ബുട്ട്, കൈയുറ, ടാർപ്പായ, പ്രഥമശുശ്രൂഷ കിറ്റ് എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കമ്മിറ്റി തലത്തിൽ ആലോചിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കാം എന്ന് തൊഴിലുറപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
- ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ സ്ഥലം കുറവായതിനാൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എസ് സി/ എസ് റ്റി



വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് നാല് സെന്റ് സ്ഥലത്തും മറ്റും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊടുക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം എ പി എൽ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാതെ അപേക്ഷ വരുന്ന മുറയ്ക്ക് ബി പി എൽ, എസ് സി, എസ് റ്റി കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ചെയ്തുകൊടുക്കണമെന്ന് ഉള്ള നിർദ്ദേശം ഉന്നയിച്ചു.

- തൊഴിൽ സമയം കുറയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു.
- ഫയലിൽ 22 രേഖകളും ഇനിമുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് അധികൃതർ നൽകി.
- മഴക്കുഴികൾ മൂന്നുവർഷം അവിടെ തന്നെ കാണണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദ്ദേശിച്ചു.
- ചികിത്സാധനസഹായം ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്ന അഭിപ്രായത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധികൃതർ ചികിത്സാ ധനസഹായത്തിന് രേഖകൾ കൃത്യമായി നൽകിയാൽ ചികിത്സാധനസഹായം ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇനിമുതൽ ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് തൊഴിലുറപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
- ഷാർപ്പ് ഇൻ ചാർജ്ജ് ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്ന അഭിപ്രായത്തോട് മുൻപ് എഡിഎസ് ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത് ഇപ്പോൾ നിർത്തലാക്കി ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് പഞ്ചായത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. നേരിട്ട് തൊഴിലാളികളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആണ് ആയുധം നിങ്ങളുടെ വാടക എത്തുന്നത്.
- തൊഴിലിനായി ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന പഞ്ചായത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ചർച്ചകൾക്കുശേഷം വി ആർ പി ബെഞ്ചമിൻ നന്ദി പറയുകയും. റിപ്പോർട്ട് കൈയ്യിട്ട് പാസാക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ദേശീയ ഗാനത്തിനു ശേഷം യോഗം പിരിഞ്ഞു.