

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക്

പനവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാർഡ് മലമുകൾ

---

മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണനിയമം  
 സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് സൊസൈറ്റികേരള (MGNSASK)  
 രണ്ടാംനിലസി.എസ്.ബിൽഡിംഗ്സ്  
 എൽ.എം.എസ്.കോമ്പൗണ്ട്  
 വികാസ് ഭവൻ .പി.ഒ.  
 തിരുവനന്തപുരം  
 പിൻ.695033  
 ഫോൺ: 0471-2724696  
 ഇ-മെയിൽ: keralasocialaudit@gmail.com

---

## ആമുഖം

1. ഗ്രാമീണജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവും സുപ്രധാനവും ശക്തവുമായ നിയമമാണു ഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയ ഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ് നിയമം. ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശത്തെ സംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ച്, പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവച്ച 2005 സെപ്റ്റംബർ മാസം അഞ്ചാം തീയതി മുതൽ ഈ നിയമം നിലവിൽ വന്നു.

2. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി നിരവധി ഗ്രാമവികസനപദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഗുണഫലം ശരിയായ വിധത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ എത്താതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ ഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയ ഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം ഒരു ഗ്രാമീണ കുടുംബത്തിന് നിയമം വഴി ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം 100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഉറപ്പു നൽകുകയെന്നതാണ്. ഗ്രാമീണജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിനും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അതിലൂടെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനവും സുസ്ഥിര വികസനവും ആണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം.

ചുഷണങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിലാളികളെ മോചിപ്പിക്കുകയും മാനുഷമായ വേതനം നൽകി അവരുടെ കുടുംബത്തിന് ക്രയശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും കരകയറാൻ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിലൂടെ കഴിയുന്നു. പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലനത്തിലൂടെ ഓരോ പ്രദേശത്തിന്റെയും വിഭവാടിത്തറ ശക്തമാക്കുകയും, അതിലൂടെ വരൾച്ച, മണ്ണൊലിപ്പ്, വെള്ളപ്പൊക്കം, വനനശീകരണം തുടങ്ങിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുകയും അതിലൂടെ ഉത്പാദനം, ഉത്പാദനക്ഷമത എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടികഴിയുന്നു.

പ്രകൃതിവിഭവപരിപാലനത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ജലസംരക്ഷണവും അതിന്റെ സുരക്ഷിതത്വവും ഇവതൊഴിലുറപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉറപ്പുരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നു.

3. 2018ൽ കേരള ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയ ദുരന്തം ഏറ്റുവാങ്ങിയ നാടാണ്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഈ പ്രളയം വളരെയധികം ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതേ കേരളം തന്നെയാണു മാർച്ച് മാസത്തോടു കൂടി ശക്തമായ വരൾച്ചയും കൂടി വെള്ളക്ഷാമവും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഈ അവസരത്തിലാണ് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നാം നിർമ്മിച്ച കിണറുകൾ, കുളങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയുന്നത്. ജലസുരക്ഷയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ട വലിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ കുറിച്ചാണ് നാം ആദ്യം ചിന്തിക്കുക.

തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി നമുക്ക് പ്രധാനമായും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണെന്ന് കരുതുക.

ഇവയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിൽ തൊഴിലാളികൾ കൂടുതലായും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയാൽ ഭൂഗർഭജലത്തെ അളവിനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉയർത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ ജലസംരക്ഷണത്തിനും ജലസംഭരണത്തിന് കാര്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ ബാധിക്കുന്നു.

4. പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായി തൊഴിലുറപ്പ് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാർഷിക പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കൽ,  
കാർഷികോത്പാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കൽ,  
തരിശുഭൂമികളിലും സ്വകാര്യഭൂമിയിലും പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലും ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കൽ, എന്നിവ നടത്തി വരുന്നു.  
പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ തോടുകളിൽ തടയണ നിർമ്മിക്കുകയും,  
കുളങ്ങൾ, പടുതാക്കുളം, നീർക്കുഴി, കയ്യാലനിർമാണം, കിണർ, റീചാർജ്ജിങ്ങ് തുടങ്ങിയ വഴി ജലസംരക്ഷണവും ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു.

ഇങ്ങനെ മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളായ ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

5. നിയമമനുസരിച്ചുള്ള പദ്ധതി നിർവഹണത്തിലൂടെ ഗ്രാമീണ മേഖലയുടെ സുസ്ഥിര ആസ്തിവികസനം എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. 2005-ൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന നിയമമനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ 200 ജില്ലകളിൽ പ്രഥമഘട്ടത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുകയും 2008-ൽ മുഴുവൻ ജില്ലകളിലേക്കു വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതനുസരിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലയിലും പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

### തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന പത്ത് അവകാശങ്ങൾ

- തൊഴിൽ കാർഡ് ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അവകാശം - ഷെഡ്യൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 1-5, എ.എം. സി. അദ്ധ്യായം-3
- അപേക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശവും ആയതിന് കൈപ്പറ്റ സീറ്റു ലഭിക്കുന്നതിനും ഉള്ള അവകാശം - ഷെഡ്യൂൾ 1; ഖണ്ഡിക 8, ഷെഡ്യൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 6-13
- അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ആദ്യത്തെ 30 ദിവസം (1/4 & പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 1/2)
- ഷെൽഫ് ഓഫ് പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള അവകാശം
- അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ വേതനത്തിന്റെ 10% അധികം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം
- കുടിവെള്ളം, വിശ്രമ സൗകര്യം, പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ സൗകര്യം ഇവ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഷെഡ്യൂൾ 2; ഖണ്ഡിക 23-28
- 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വേതനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം



- വേതനവിതരണത്തിലെകാലതാമസത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശം
- സമയബന്ധിതമായുള്ളപരാതിപരിഹാരത്തിനുള്ളഅവകാശം
- സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്നടത്തുന്നതിനുള്ളഅവകാശം

## തൊഴിലാളികളുടെ കടമകൾ

- ❖ കൃത്യസമയത്ത്തൊഴിൽസ്ഥലത്ത്ഹാജരായിഒപ്പിയ്ക്കുക.
- ❖ തൊഴിലുറപ്പ്ഗ്രാമസഭയ്ക്ക്സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയ്ക്കുംകൃത്യമായിപങ്കെടുക്കുക
- ❖ പണിസ്ഥലത്ത്പ്ലാസ്റ്റിക്ചുട്ടുകൾഉപയോഗിക്കുവാനോകത്തിക്കുവാനുംപാടുള്ളതല്ല
- ❖ സിറ്റിസൺഇൻഫോർമേഷൻബോർഡ്പ്രവൃത്തിയുടെആരംഭഘട്ടത്തിൽതന്നെനിർബന്ധമായുംവയ്ക്കേണ്ടതാണ്
- ❖ പ്രകൃതിസംരക്ഷണത്തിന്ആവശ്യമായപ്രവൃത്തികൾഏറ്റെടുത്ത്നടപ്പിലാക്കുക.
- ❖ ആസ്തിസൃഷ്ടിക്കുന്നപ്രവൃത്തികൾ കണ്ടെത്തിമേറ്റ്നെയുംപഞ്ചായത്ത്അധികൃതരെയും അറിയിക്കുക.
- ❖ മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയഗ്രാമീണതൊഴിലുറപ്പ്പദ്ധതിപ്രകാരംതൊഴിലാളികൾക്കെണ്ടുന്നആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുംഅതുമായിബന്ധപ്പെട്ടആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചുംനിയമത്തിന്റെആമുഖത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- ❖ തൊഴിലാളികളുടെയുംഅവരുടെആനുകൂല്യങ്ങളുടേയുംകുറിച്ച്ഒരുതനതായവിശദീകരണംഈറിപ്പോർട്ട്മുഖാന്തരംതൊഴിലാളികളായനിങ്ങളിലേക്ക്എത്തിക്കുവാൻസാധിക്കും.ഈറിപ്പോർട്ട്അടിസ്ഥാനത്തിൽനിങ്ങൾക്ക്പ്രാപ്തമാക്കാൻകഴിയുന്നഒട്ടനവധി വസ്തുതാപരമായകാര്യങ്ങൾകൈവരിക്കാൻനിങ്ങൾക്ക്ഏവർക്കുംകഴിയട്ടെ.

# തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാൻ

## പറ്റിയ പ്രവൃത്തികൾ

1. **വിഭാഗം എ**

: പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു പ്രവൃത്തികൾ

2. **വിഭാഗം ബി:**

സമൂഹത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള വ്യക്തിഗത ആസ്തികൾ ഉൾപ്പെടെ 5ൽപരാമർശിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രം

3. **വിഭാഗം സി:**

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷൻ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുന്ന സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ

4. **വിഭാഗം ഡി:** ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ

## സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്

പൊതു സമൂഹ പദ്ധതി നിർവഹണത്തെ പറ്റിയും പൊതു ധനം ചെലവഴിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പരസ്യവും സ്വതന്ത്രവുമായ നടത്തുന്ന പരിശോധനയാണ് സാമൂഹ്യ ഓഡിറ്റ്. തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന ത്വർഷത്തിൽ എല്ലാ വാർഡിലും റെഗുലർ പ്രാവശ്യം സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ നിർവ്വഹണ മാധ്യമം നടത്തേണ്ടതാണ്. സുതാര്യത ഉറപ്പു കരുത്തി, അഴിമതി രഹിതമാക്കുകയും അതുവഴി സർഭരണം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് സമൂഹത്തെ പാകപ്പെടുത്തുന്നു. പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ഫലപ്രദമായ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് പൊതു പണം ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിച്ചു ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരങ്ങൾ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷമായി തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സാമൂഹിക ഓഡിറ്റ്, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിയമം സെക്ഷൻ 17(2) അനു

സരിച്ച് എരുമേലിപഞ്ചായത്തിൽ പത്താംവാർഡ് തുറന്നുപറയുന്നതിൽ 2019 മാർച്ച് 18 മുതൽ 23 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ.

## **സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയ**

### **1. പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കൽ**

ബ്ലോക്ക് തലത്തിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസർ (BDO), പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, മറ്റ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരുമായി ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ നെട്ടിടം കൂടിയ ലോചനയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് തുടർപ്രക്രിയകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭാതീയതി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

### **2. ഫയൽ പരിശോധന**

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനായിക്ക് മുൻപുള്ള ആറ് മാസക്കാലയളവിൽ വാർഡിലെ പ്രവൃത്തി ഫയലുകൾ, ഏഴ് രജിസ്റ്ററുകൾ, അതോടൊപ്പം അനുബന്ധ രേഖകളും സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തുന്നു.

### **3. പ്രവൃത്തി സ്ഥല പരിശോധന**

ഓരോ പ്രവൃത്തിയും എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന അളവിലും ഗുണത്തിലും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണ ഫലത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയിൽ ഉണ്ടോ എന്നും പ്രസ്തുത തൊഴിലിടങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അവകാശ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും പ്രവൃത്തി സ്ഥല പരിശോധനയിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു.

### **4. വിടുവീടാനുള്ള വിവര ശേഖരണം**

പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിടുവീടാനുള്ള വിവര ശേഖരണം നേരിൽ കണ്ട പദ്ധതിയുടെ നി

ർവഹണത്തെക്കുറിച്ചുംഗു

ണഫലത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുംനിർദ്ദേശങ്ങളുംസ്വരൂപിക്കുന്നു.

**5. തെളിവ്ശേഖരണം**

ഫയൽപരിശോധന, പ്രവൃത്തിസ്ഥലപരിശോധന,  
വീടുവീടാന്തരംഉള്ളവിവരശേഖരണംതുടങ്ങിയഓഡിറ്റ്പ്രക്രിയകണ്ടെത്തലുകളു  
ടെവസ്തുനിഷ്ഠമായതെളിവ്ശേഖരണംനടത്തുന്നു.

**6. സാമൂഹ്യ ബോധവൽക്കരണം**

സാമൂഹ്യഇടപെടലുകളിലൂടെപദ്ധതിവിജയംഉറപ്പുവരുത്തിപൗരാവബോധം  
ഉയർത്തുകയുംസോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പ്രക്രിയവിജയിപ്പിക്കുകയുംചെയ്യുന്നതിന്ആ  
വശ്യമായബോധവൽക്കരണംപ്രവർത്തനങ്ങൾനടപ്പിലാക്കുന്നു.

**7. റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ**

സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്പ്രക്രിയയിലെകണ്ടെത്തലുകളുംനിഗമനങ്ങളും,  
നിർദ്ദേശങ്ങളും  
സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭയിൽചർച്ചചെയ്ത്അംഗീകാരംനടത്തുന്നതിനാവശ്യ  
മായകരട്റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു.

**8. സോഷ്യൽഓഡിറ്റ്ഗ്രാമസഭ**

പശ്ചാത്തലംഒരുക്കൽചർച്ചയിൽനിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിനത്തിൽസൗകര്യപ്രദമായ  
സ്ഥലത്ത്ഗ്രാമസഭചേർന്ന്കരട്റിപ്പോർട്ട്അവതരണവും, ചർച്ചയും,  
നിർദ്ദേശങ്ങളും, തിരുത്തൽപ്രക്രിയകളും,  
അംഗീകാരംനേടിയെടുക്കുകയുംതുടർനടപടികളുംകൈകൊള്ളുന്നു

**കണ്ടെത്തിയ അവകാശ നിഷേധങ്ങൾ**

- ✓ തൊഴിലാളികൾക്കു അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവും

ഇല്ലായിരുന്നു.

- ✓ തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും സമയബന്ധിതമായി കൂലി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നു അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.
- ✓ പ്രാഥമിക സുരക്ഷാ കിറ്റോ ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല.
- ✓ തൊഴിലാളികൾ ആരും തന്നെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നില്ല, വേതനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ, ജോലി കറക്ട് ആയി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ ഒക്കെ പരാതി കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് പേടിയാണ്. കാരണം അവരുടെ ജോലി ഇല്ലാതാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്.
- ✓ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല  
(ടാർപ്പ്, ബൂട്ട്, കൈയുറ )
- ✓ ജോലി ചെയ്ത് 15 ദിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിക്കുന്നില്ല.
- ✓ ബോർഡിനായി തൊഴിലാളികൾ പൈസ പിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് ഇതുവരെയും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല .
- ✓ തൊഴിലില്ല വേതനം ലഭിക്കുന്നില്ല.

## ഫയൽ & ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

### ഫയൽ നമ്പർ 1

## ഫയൽ വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

വാർഡ് : 12(മലമുകൾ)

വർക്ക് കോഡ് : 1614004004/IF/404557

വർക്കിന്റെ പേര്: രത്നമ്മ, ധന്യ.... എന്നിവരുടെ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണം

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക : 200000

ചിലവായ തുക : 160613

മസ്റ്ററോൾ എണ്ണം :22

തൊഴിൽ തുടങ്ങിയത് : 15/03/2019

അവസാനിച്ചത് : 30/3/2019

1. കവർ പേജ്. ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു
- 2..ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- 3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- 4.ഭരണാനുമതി : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
5. സാങ്കേതികാനുമതി : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
- 6.ഡിറ്റെയ്ൽസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
7. അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- 8.ഡ്രോയിങ്ങ് ആന്റ് ഡിസൈനിങ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- 9.ഡിമാൻഡ് ഫോം : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു
- 10.അലോക്കേഷൻ ഫോം : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- 11.മാസ്റ്ററോൾ : ഉണ്ടായിരുന്നു. വെട്ടിത്തിരുത്തൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- 12.മാസ്റ്ററോൾ മൂമെന്റ് സ്ലിപ്പ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- 13.വേജ് ലിസ്റ്റ് : ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണവും ആയിരുന്നു.
- 14.FTO വേജ് ലിസ്റ്റ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- 15.M ബുക്ക് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
- 17.GEO ട്രാക്ക് ഫോട്ടോ : ഇല്ല
- 18.സൈറ്റ് ഡയറി : ഉണ്ടായിരുന്നു.

\*.AS, TS എന്നിവയിൽ നമ്പർ തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു



- . ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണമായിരുന്നു
- . പ്രൊജക്ട് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാർഡ് മെമ്പർ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
- \*.കവർ പേജിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- \*.പ്രവർത്തി നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
- \*.തൊഴിലുറപ്പ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
- \*.സന്ദർശന കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

**ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ**

ഷീബയുടെ പുരയിടത്തിൽ വാഴ കുഴി എടുത്തിരുന്നു. തെങ്ങിൻ തടം, എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള പണി ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിൽ അവിടെ വീട് വെച്ചിരിക്കുന്നു. കൃഷികൾ ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.

ജയന്റെ പുരയിടത്തിൽ 2 തെങ്ങിൻ കുഴി ഒരു മാവിൻ തടം, റബ്ബർ പ്ലാന്റ്ഫോറം, ഒരു നീർച്ചാൽ വാഴ കൃഷികൾ, എന്നിവ കാണാൻ സാധിച്ചു.

കലകുമാരിയുടെ പുരയിടത്തിൽ 2 മഴക്കുഴി കല്ല് അടുക്ക്, തെങ്ങിൻ തടം, വാഴകൃഷി, മഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചി എന്നീ ഇടവിള കൃഷികൾ കാണാൻ സാധിച്ചു.

ആബിദയുടെ പുരയിടത്തിൽ തെങ്ങിൻ മൂട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മഴക്കുഴി കാണാൻ സാധിച്ചു.

റഹീമിന്റെ പുരയിടത്തിൽ ഒരു മഴക്കുഴി, തെങ്ങിൻ തടം, മഞ്ഞൾ കൃഷി എന്നിവ കാണാൻ സാധിച്ചു.

രത്നമ്മ യുടെ പുരയിടത്തിൽ വീട് ഇടിഞ്ഞുവീണത് മണ്ണ് കോരി മാറ്റി കൊടുത്തു. വാഴ നട്ടിരിക്കുന്നു.നബീസയുടെ പുരയിടം മാറ്റിന് അറിയില്ലായിരുന്നു അതിനാൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.

ഷഹർബാൻ ബീവി, അജിത, വിമല, ഓമന എന്നിവരുടെ

പുരയിടത്തിൽ കാട് വെട്ടി തെളിച്ചു, റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷനും എന്നിവ കാണാൻ സാധിച്ചു. ഷഹർബാൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് 2 പുരയിടത്തിൽ ആയിട്ടാണ് ജോലികൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു പുരയിടത്തിൽ ചാലു കോരൽ, മഴക്കുഴി-1, റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷനും വാഴ കുഴിയെടുത്ത് വാഴ നടൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മഴക്കുഴി മുടപ്പെട്ട നിലയിലാണ് കണ്ടത്. പന്നി ശല്യം കാരണം മഴക്കുഴി ഉടമസ്ഥൻ മുടി എന്നാണ് മാറ്റിൽ നിന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചത്. മറ്റൊരു പുരയിടത്തിൽ റബ്ബറിന് പ്ലാന്റേഷനും വെട്ടൽ, കാട് വൃത്തിയാക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Mbook പ്രകാരം clearing jungle, കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് 15, mazhakkuzhi ലാർജ്ജ് 20, മീഡിയം 11, സ്മാൾ 31. കോൺടൂർ ബണ്ട് 15(11+4), എർതേൺ ബണ്ട് 22( 14+8) എന്നിങ്ങനെ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ മഴക്കുഴി 6 എണ്ണം മാത്രമേ കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. ബണ്ട് കണ്ടില്ല.

Mbook ഇൽ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിനായി തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല



## ഫയൽ നമ്പർ 2

### ഫയൽ വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

വർക്ക് കോഡ് : 1614004004/FP/346196

വർക്കിന്റെ പേര്: പ്രകൃതിക്ഷോഭവും വെള്ളപ്പൊക്കവും നിമിത്തം ദുരിതബാധിതമായ മലമുകൾ താളിക്കൽ ഓട നിർമ്മാണം

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക : 209000

ചിലവായ തുക : 199393

മസ്റ്ററോൾ എണ്ണം : 25

തൊഴിൽ തുടങ്ങിയത് : 07/02/2019

അവസാനിച്ചത് : 09/03/2019

1. കവർ പേജ്. ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു
- 2..ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- 3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- 4.ഭരണാനുമതി : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
5. സാങ്കേതികാനുമതി : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
- 6.ഡീറ്റെയ്ൽസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
7. അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്: ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- 8.ഡ്രോയിങ്ങ് ആന്റ് ഡിസൈനിങ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- 9.ഡിമാൻഡ് ഫോം : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- 10.അലോക്കേഷൻ ഫോം : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- 11.മാസ്റ്ററോൾ : ഉണ്ടായിരുന്നു. വെട്ടിതിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

- 12.മാസ്റ്ററോൾ മൂമെന്റ് സ്ലിപ്പ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- 13.വേജ് ലിസ്റ്റ് : ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണവും ആയിരുന്നു.
- 14.FTO വേജ് ലിസ്റ്റ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- 15.M ബുക്ക് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
- 16.GEO ട്രാക്ക് ഫോട്ടോ : ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- 17.വർക്ക് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- 18.സൈറ്റ് ഡയറി : ഉണ്ടായിരുന്നു.
- \*.AS, TS എന്നിവയിൽ നമ്പർ തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
- . ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണമായിരുന്നു
- 19. പ്രൊജക്ട് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാർഡ് മെമ്പർ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
- 20\*.കവർ പേജിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- 21\*.പ്രവർത്തി നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
- 22.തൊഴിലുറപ്പ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
- 23\*.സന്ദർശന കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

**ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്**

മഴവെള്ളവും മണ്ണൊലിപ്പും കാരണം ഓട നിറഞ്ഞതിനാൽ വീണ്ടും പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിച്ചു എന്ന് മാറ്റ് പറഞ്ഞു.നിലവിൽ



ഓടപുനരുദ്ധാരണപണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.  
ഡിസ്‌പ്ലേ ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല



## ഫയൽ നമ്പർ 3

### ഫയൽ വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

വർക്ക് കോഡ് : 16 14 0 0 4 0 0 4/IF /365078

വർക്കിന്റെ പേര് : പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിലെ രാജി, സുഷമ  
എന്നിവരുടെ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല  
സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക : 200000

ചിലവായ തുക : 198285

മസ്റ്ററോൾ എണ്ണം : 24

തൊഴിൽ തുടങ്ങിയത് : 13/11/2018

അവസാനിച്ചത് : 14/12/2018

1. കവർ പേജ്. ഉണ്ടായിരുന്നു
- 2..ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് : ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- 3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി : ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- 4.ഭരണാനുമതി : ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- 5.സാങ്കേതികാനുമതി : ഉണ്ടായിരുന്നു
- 6.ഡീറ്റെയ്ൽസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് : ഉണ്ടായിരുന്നു
7. അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്: ഉണ്ടായിരുന്നു
- 8.ഡ്രോയിങ്ങ് ആന്റ് ഡിസൈനിങ് : ഇല്ലായിരുന്നു
- 9.ഡിമാന്റ് ഫോം : ഉണ്ട്.
- 10.അലോക്കേഷൻ ഫോം : ഇല്ല
- 11.മാസ്റ്ററോൾ : ഉണ്ട്.
- 12.മാസ്റ്ററോൾ മൂമെന്റ് സ്ലിപ്പ് : ഇല്ല.



13.വേജ് ലിസ്റ്റ് : ഉണ്ട്, പൂർണ്ണമാണ്.

14.FTO വേജ് ലിസ്റ്റ് : ഇല്ല

15.M ബുക്ക് : ഉണ്ട്,

16.മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോറുമെന്റ് : ഇല്ല

17.GEO Trake ഫോട്ടോ : ഇല്ല

18.വർക്ക് കംപ്ലിഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് : ഉണ്ടായിരുന്നു

19.സൈറ്റ് ഡയറി : ഉണ്ട്

\*.AS പൂർണ്ണമാണ് , TS നമ്പർ തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

. ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് പൂർണ്ണമാണ്

. പ്രൊജക്ട് മീറ്റിംഗ് കുടിയേറ്റ ഡെറ്റ് ഉണ്ട്.

\* സൈറ്റ് ഡയറിയിൽ മേറ്റീരിയൽ ഒപ്പ് ഉണ്ട്

\*. സൈറ്റ് ഡയറിയിൽ പ്രൊജക്ട് മീറ്റിംഗ് കുടിയേറ്റിട്ടുണ്ട്.

\*.തൊഴിൽ ദിനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .

\*.പ്രവർത്തി നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ല

\*.തൊഴിലുറപ്പ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക ഉണ്ടായിരുന്നു,

\*.സന്ദർശന കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .

### ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

രാജിയുടെ പുരയിടത്തിൽ കാട് വെട്ടൽ, ചാലു കോരി മണ്ണുമാറ്റി, തെങ്ങിൻ തടം ഒരുക്കിക്കൊടുത്തു. കുളം വൃത്തിയാക്കി കൊടുത്തു. റബ്ബറിന് തടം, എന്നിവ കാണാൻ സാധിച്ചു. സുമയുടെ പുരയിടത്തിൽ തെങ്ങിൻ തടം


ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.കാടുവെട്ടിത്തെളിച്ച് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം ആക്കിയിരുന്നു. നിലവിൽ കാട് കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു.

സുപ്രഭ യുടെ പുരയിടത്തിൽ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷനും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. വാഴ കുഴിയെടുത്തിരുന്നു.അതിൽ നിലവിൽ റബ്ബർ തൈ വെച്ചിരിക്കുന്നു.തെങ്ങിന് തടം വെട്ടിയിരിക്കുന്നു.

വത്സലയുടെ പുരയിടത്തിൽ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷനും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഗിരിജ കുമാരിയുടെ വസ്തുവിൽ കാട് വെട്ടി തെളിച്ചു. റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷനും ഒരുക്കി.

വിജി എന്ന വ്യക്തിയുടെ പുരയിടത്തിൽ ചാലുകോരൽ, റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷനും വെട്ടൽ, തെങ്ങിന് തടം എടുക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

 എം. ബുക്ക് പ്രകാരം ബണ്ട്-12, സ്മാൾ പിറ്റ്സ്-270, മഴക്കുഴി-14 തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ഫീൽഡ് മഴക്കുഴിയോ ബണ്ടുകളോ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.

ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിനായി എം ബുക്കിൽ തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഫീൽഡിൽ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചു



## ഫയൽ നമ്പർ 4

### ഫയൽ വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്.

വർക്ക് കോഡ് : 1614004004/LD/329103

വർക്കിന്റെ പേര്: 12 ആം വാർഡിലെ തൊഴിലാളി ഗ്രൂപ്പ് പാട്ടത്തിനെടുത്ത തരിശ് ഭൂമി കൃഷിക്ക് അനിയോജ്യമാക്കൽ.

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക :200000

ചിലവായ തുക :199393

മസ്റ്ററോൾ എണ്ണം: 27

തൊഴിൽ തുടങ്ങിയത് :29/12/2018

അവസാനിച്ചത് :04/01/2019

1. കവർ പേജ്. ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രവർത്തിയുടെ പേര്, പ്രവർത്തി തുടങ്ങിയ തീയതി, അവസാനിച്ച തീയതി, എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക, തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റു വിവരങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു.

2..ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് : ഫയലിൽ ഇല്ലായിരുന്നു

- 3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി : ഫയലിൽ ഇല്ലായിരുന്നു .
  - 4.ഭരണാനുമതി : ഫയലിൽ ഇല്ല .
  5. സാങ്കേതികാനുമതി : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ AE സീൽ, oversear സീൽ, date ഇല്ല
  - 6.ഡിറ്റെയ്ൽസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
  7. അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്: ഫയലിൽ ഇല്ല .
  - 8.ഡ്രോയിങ് ആന്റ് ഡിസൈനിങ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
  - 9.ഡിമാൻഡ് ഫോം : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
  - 10.അലോക്കേഷൻ ഫോം : ഫയലിൽ ഇല്ല .
  - 11.മസ്റ്ററോൾ : ഉണ്ടായിരുന്നു. വെട്ടിതിരുത്തലുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു.  
ഹാജർ, വേതനം,ഷാർപ്പണിങ് ചാർജ്ജ്, തൊഴിലാളികളുടെ ഒപ്പ്,AE ഒപ്പ്, മാറ്റിന്റെ ഒപ്പ് എന്നിവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
  - 12.മസ്റ്ററോൾ മൂമെന്റ് സ്ലിപ്പ് : ഫയലിൽ ഇല്ല .
  - 13.വേജ് ലിസ്റ്റ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണവും ആയിരുന്നു.
  - 14.FTO വേജ് ലിസ്റ്റ് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
  - 15.M ബുക്ക് : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അതിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. M ബുക്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിനായി 3000 രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു.
  - 16.GEO Trake ഫോട്ടോ : ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
  - 17.3 സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് : ഫയലിൽ ഇല്ല.
  - 18.വർക്ക് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് :ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
  19. മസ്റ്റർ റോൾ മൂവ്മെന്റ് സ്ലിപ്പ് /ഫയൽ ട്രാക്കിങ് ഫോം : ഇല്ല
  - 20.സൈറ്റ് ഡയറി : ഉണ്ടായിരുന്നു.
- \*.കവർ പേജിൽ AS, TS നമ്പർ, തീയതി, എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക, പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി, അവസാനിച്ച തീയതി എന്നിവ

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

\* ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണമാണ് .

\*പ്രൊജക്ട് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാർഡ് മെമ്പർ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

\*.പ്രവർത്തി നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

\*.തൊഴിലുറപ്പ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

\*.വിജിലൻസ് & മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്.

\*.സന്ദർശന കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .

### ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

1.രാമചന്ദ്രൻ നായർ, ശാന്തകുമാരി എന്നിവരുടെ വസ്തുവിൽ വാഴ കുഴിയെടുത്തു കൊടുത്തു. മരിച്ചിനി നടുന്നതിനായി കുന്ന കൂട്ടി കൊടുത്തു. ചാലു കോരി കൊടുത്തു.വാഴയും മരച്ചീനിയും നല്ല രീതിയിൽ തുടരുന്നതായി കാണാൻ സാധിച്ചു. തെങ്ങിന് തടം എടുത്തു. ചേന ചേമ്പ് മലക്കറി കൃഷി തുടങ്ങിയവ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം വിളവെടുത്തു. നിലവിൽ മരച്ചീനിയും വാഴയും നിൽക്കുന്നതായാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. വസ്തു നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്നതാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്.

2. പ്രദീപ്- തെങ്ങിന് തടം എടുക്കുക, ചാല് കോരി കൊടുക്കുക, വാഴ കുഴി എടുത്തു കൊടുത്തു എന്നാൽ വാഴ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നിലവിൽ വാഴകൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല. വസ്തുവിൽ ഒരു കുളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വൃത്തിയാക്കി ആഴം കൂട്ടി.

3. പ്രവീൺ - പ്രവീണിന്റെ വസ്തുവിൽ ഒരു വഴി വെട്ടി കൊടുത്തു. തെങ്ങിന് തടം എടുത്തു. 2 മഴക്കുഴി കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ

രണ്ടു മഴക്കുഴിയും മുടിയ നിലയിൽ ആയിരുന്നു.

🍁 എം ബുക്ക് പ്രകാരം സ്മാൾ പിറ്റ് സ-505, ബണ്ട്-1, മഴക്കുഴി-2 തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മഴക്കുഴികൾ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റി. എന്നാൽ രണ്ട് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.

🍁 M ബുക്കിൽ ബോർഡിനായി 3000 രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. അത് ഫീൽഡിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു.

### ഫയൽ നമ്പർ 5

### ഫയൽ വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

👉 വർക്ക് കോഡ് :1614004002/FP/346194

👉 പ്രവർത്തിയുടെ പേര് : പ്രകൃതി ഷോഭയും വെള്ളപ്പൊക്കവും നിമിത്തം ദുരിത ബാധിതരായ മൂന്നാനക്കുഴി മലമുകൾ ആയിരവല്ലിക്കുന്ന് ഓട പുനരുദ്ധാരണം.

👉 അടങ്കൽ തുക :205000

👉 ചിലവായ തുക :200778

👉 തൊഴിൽ തുടങ്ങിയത് :07/02/2019

👉 തൊഴിൽ അവസാനിച്ചത് :09/03/2019

👉 ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ :714

👉 മസ്ട്രോൾ എണ്ണം :24

👉 കവർ പേജ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ വർക്കിന്റെ പേരും, വർക്ക് ക്യാറ്റഗറിയും, പ്രവർത്തി തുടങ്ങിയ തീയതിയും, അവസാനിച്ച തീയതിയും, എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയും, ചിലവായ തുകയും, CIB യ്ക്ക് ചിലവായ തുകയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

👉 ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.



- ◆ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- ◆ ഭരണാനുമതി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ സാങ്കേതിക അനുമതി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു തുക, ക്രമനമ്പർ, ഭരണാനുമതി നമ്പർ, സാങ്കേതിക അനുമതി തുക, തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, അസിക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ, ഓവർസിയർ എന്നിവരുടെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തീയതിയും സീലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- ◆ ഡിറ്റൈൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നിവ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- ◆ Drawing ആൻഡ് ഡിസൈനിങ്ങ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- ◆ ഡിമാൻഡ് ഫോം ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- ◆ അലോക്കേഷൻ ഫോം ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- ◆ 3 സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- ◆ മസ്ട്രോൾ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സെക്രട്ടറി യുടെ ഒപ്പും സീലും ഉണ്ടായിരുന്നു. വെട്ടിത്തിരുത്തൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. മസ്ട്രോളിൽ ഹാജർ, വേതനം, ഷാർപ്പണിങ്ങ് ചാർജ്ജ്, തൊഴിലാളിയുടെ ഒപ്പ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- ◆ മസ്ട്രോൾ മുവേമെന്റ് സ്ലിപ്പ് -ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- ◆ വേജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണവുമായിരുന്നു. FTO വേജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
- ◆ M ബുക്ക് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

714\*271=193494

714\*6=4284

ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് : 3000

ടോട്ടൽ : 193494+

4284+

3000

=200778

• GEO ട്രാക്ക് ഫോട്ടോ,വർക്ക് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

• സൈറ്റ് ഡയറി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

✍ കവർ പേജിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക, വാർഡ്, പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി,അവസാനിച്ച തീയതി AS,TS ന്റെ നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

✍ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.അതിൽ പ്രവർത്തി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രവർത്തിയ്ക്ക് ശേഷം ഉള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

✍ പ്രൊജക്ട് മീറ്റിംഗ് കുട്ടിയിട്ടുണ്ട്.അതിൽ വാർഡ് മെമ്പർ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

✍ തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

✍ പ്രവർത്തി നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം,സന്ദർശന കുറിപ്പ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

### ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

- ആയിരവല്ലി കൂന്ന് ഓട മൂന്നാനക്കുഴി മുതൽ ആയിരവല്ലി കൂന്ന് വരെയായിരുന്നു.എന്നാൽ തൊഴിലാളികൾ മൂന്നാനക്കുഴി മുതൽ കല്ലിയോട് വരെയാണ് ഈ പ്രവർത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓട നന്നായി ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് മാറ്റിൽ നിന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചത്.പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗവും മണ്ണ് മൂടി ഇരിക്കുന്നതും മഴ വെള്ളം കയറി നശിച്ചതും ആയിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്.എന്നാൽ കുറച്ചുഭാഗം നന്നായി

കിടക്കുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.എം ബുക്ക് പ്രകാരം ബോർഡിന് ആയി 3000 രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. പൈസയുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് ബോർഡ് വെക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.

## ഫയൽ നമ്പർ 6

### ഫയൽ വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

- ✿ വർക്ക് കോഡ് : IF/380849
- ✿ വർക്കിന്റെ പേര്: ഇന്ദിര, അജിത എന്നിവരുടെ നീർത്തടാധിഷ്ഠിത ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തി
- ✿ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക : 2,00,000
- ✿ ചിലവായ തുക : 1,97,454
- ✿ മസ്റ്ററോൾ എണ്ണം : 24
- ✿ തൊഴിൽ തുടങ്ങിയത് : 29/12/2018
- ✿ അവസാനിച്ചത് : 30/01/2018

### ഫയലിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ

1. കവർ പേജ്: ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലവായ തുക, വർക്ക് കാറ്റഗറി, ജിയോ ടാഗിംഗ് അസറ്റ് തുടങ്ങിയവ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
- 2..ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് : ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- 3.ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി : ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- 4.ഭരണാനുമതി: ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
- 5.സാങ്കേതികാനുമതി: ജനകീയ ഭാഷയിലുള്ള സാങ്കേതികാനുമതി

ഉണ്ടായിരുന്നു. സാങ്കേതിക വിദഗ്ധൻ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സീലും തീയതിയും ഇല്ലായിരുന്നു.

6. ഡീറ്റെൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് : ഉണ്ടായിരുന്നു. സെക്യൂർ കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു. കവർപേജ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.സിബ് ചെലവ് വകയിരുത്തിയിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു.

7. അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്: ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

8.ഡ്രോയിങ് ആന്റ് ഡിസൈനിങ് : ഇല്ലായിരുന്നു

9.ഡിമാന്റ് ഫോം : ഇല്ല

10. വർക്ക് അലോക്കേഷൻ ഫോം : ഇല്ല

11.മസ്റ്റർ റോൾ : ഉണ്ട്. മസ്റ്റർ റോളിൽ വെട്ടി തിരുത്തലുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു.

12.മാസ്റ്ററോൾ മുമെന്റ് സ്ലിപ്പ് : ഇല്ലായിരുന്നു.

13.വേജ് ലിസ്റ്റ് : ഉണ്ടായിരുന്നു. വേജ് ലിസ്റ്റും മസ്റ്റർ റോളും ആനുപാതികമാണ്.

14.FTO വേജ് ലിസ്റ്റ് : ഇല്ലായിരുന്നു.

15.M ബുക്ക് : ഉണ്ട്. M ബുക്ക് പ്രകാരം കാടുവെട്ടി തെളിക്കൽ-3, മഴക്കുഴി-62 (ലാർജ്ജ്-20, മീഡിയം-11, സ്മാൾ-31), കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി-15, കോണ്ടൂർ ട്രഞ്ച്-22, കോണ്ടൂർ ബണ്ട്-15, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോൺ പിച്ച്-9, ടെറാസിങ്-9, കൃഷി പ്രദേശം വൃത്തിയാക്കൽ-10 തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

16.മെറ്റീരിയൽ ബിൽ ആൻഡ് വൗച്ചർ : ബാധകമല്ല

17. ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്: ഇല്ലായിരുന്നു

18.GEO Trake ഫോട്ടോ : ഇല്ല

19.വർക്ക് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് : ഇല്ലായിരുന്നു


20. സൈറ്റ് ഡയറി: ഉണ്ട്


\* പ്രവർത്തിയുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്


\* പ്രവർത്തിയുടെ കോഡ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

- \*AS നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
- \*TS നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
- \*പ്രവർത്തി തുടങ്ങിയ തീയതി അവസാനിച്ച തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- \*ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് പൂർണ്ണമാണ്
- \*പ്രൊജക്ട് മീറ്റിംഗ് കൂടിയ ഡേറ്റ് ഉണ്ട്.
- \*സൈറ്റ് ഡയറിയിൽ മേറ്റിന്റെ ഒപ്പ് ഉണ്ട്
- \*തൊഴിൽ ദിനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
- \*പ്രവർത്തി നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ല
- \*.തൊഴിലുറപ്പ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക ഉണ്ടായിരുന്നു
- \*.സന്ദർശന കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

**ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്**

 സോമശേഖരൻ, വിഷ്ണു എന്നിവരുടെ പുരയിടത്തിൽ കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി-1, വാഴക്കുഴിയെടുത്ത് വാഴ നടൽ, കാട് വൃത്തിയാക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാഴകൃഷി എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്നു.

 ബീന, മഞ്ജു എന്നിവരുടെ പുരയിടത്തിൽ റബ്ബർ പ്ലാന്റ്ഫോം, തെങ്ങിന് തടം എടുക്കൽ മഴക്കുഴി 1 തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആണ് കണ്ടത്.

 ക്രിസ്തുദാസ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ പുരയിടത്തിൽ തെങ്ങിന് തടം എടുക്കൽ, വാഴക്കുഴിയെടുത്ത് വാഴ നടൽ, തൈ

തെങ്ങ് നടൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

🌳 വത്സല എന്ന വൃക്ഷിയുടെ പുരയിടത്തിൽ മഞ്ഞ, ഇഞ്ചി മരച്ചീനി, വാഴ തുടങ്ങിയവ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിൽ വാഴകൃഷി മാത്രമേ കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വസ്തു ക്കാടു കയറിയ നിലയിലാണ്.

🌳 ഇന്ദിര എന്ന വൃക്ഷിയുടെ പുരയിടം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം തൊഴിൽ ദിനം തീർന്നത് കൊണ്ട് ആ പുരയിടത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് മാറ്റ് പറഞ്ഞത്.

🌳 ഷാജിലാ എന്ന ആളിന്റെ പുരയിടത്തിൽ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷനും, തെങ്ങിന് തടം എടുക്കൽ, 1 കംബോസ്റ്റ് കുഴി തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

🌳 അശ്വതിയുടെ പുരയിടത്തിൽ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷനും എന്ന പ്രവർത്തിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

🌳 വഹീന ബീവിയുടെ പുരയിടത്തിൽ തേരിയിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് തെങ്ങിൻ മൂട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

🌳 ആൾ കേരള പ്രവാസി മലയാളി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷനിൽ വാഴകൃഷി കാണാൻ സാധിച്ചു.

✳️ എം ബുക്ക് പ്രകാരം മഴക്കുഴി വലുത്-20, മീഡിയം-11, ചെറുത്- 31, കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി-15, എർതേൺ ബണ്ട്-22, കോണ്ടൂർ ബണ്ട്-15 കോൺടൂർ സ്റ്റോൺ പിച്ച്-9 തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഫീൽഡിൽ 2 കംബോസ്റ്റ് കുഴി, 1 മഴക്കുഴി എന്നിവ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. എം. ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്ര മഴക്കുഴികളോ, കംബോസ്റ്റ് കുഴികളോ, ബണ്ടുകളോ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ



സാധിച്ചില്ല.

✿ എം.ബുക്കിൽ ഡിസ്‌പ്ലേ ബോർഡിന് തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഫീൽഡിൽ ഡിസ്‌പ്ലേ ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചു.

## ഫയൽ നമ്പർ 7

### ഫയൽ വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

👉 വർക്ക് കോഡ് :1614004004/IF/373318

👉 പ്രവർത്തിയുടെ പേര് : വാർഡ് 12 ലെ നസിറിൻ, പാത്തുമ്മബീവി എന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭൂമിയിൽ മണ്ണ്, ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ.

👉 അടങ്കൽ തുക :200000

👉 ചിലവായ തുക :195515

👉 തൊഴിൽ തുടങ്ങിയത് :22/11/2018

👉 തൊഴിൽ അവസാനിച്ചത് :16/12/2018

👉 ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ :695

👉 മസ്‌ട്രോൾ എണ്ണം :20

👉 കവർ പേജ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ വർക്കിന്റെ പേരും, വർക്ക് ക്യാറ്റഗറിയും, പ്രവർത്തി തുടങ്ങിയ തീയതിയും, അവസാനിച്ച തീയതിയും, എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയും, ചിലവായ തുകയും, CIB യ്ക്ക് ചിലവായ തുകയും

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

•ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

•ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

•ഭരണാനുമതി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ സാങ്കേതിക അനുമതി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അതിൽ പ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു തുക, ക്രമനമ്പർ, ഭരണാനുമതി നമ്പർ, സാങ്കേതിക അനുമതി തുക, തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, അസിക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ, ഓവർസിയർ എന്നിവരുടെ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽ തീയതിയും സീലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

•ഡീറ്റെൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കവർ പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആയിരുന്നു. അതിൽ പദ്ധതിയുടെ പേര്, പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്, ബ്ലോക്ക്, ജില്ല, അടങ്കൽ തുക, തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ, ഭരണാനുമതി നമ്പറും തീയതിയും, പദ്ധതിയുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരണം, പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

•Drawing ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

•ഡിമാൻഡ് ഫോം ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

•അലോക്കേഷൻ ഫോം ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

•3 സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

•മസ്ട്രോൾ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.വെട്ടിത്തിരുത്തൽ

ഒന്നും കാനാൻ സാധിച്ചില്ല . മസ്ദ്രോളിൽ ഹാജർ, വേതനം ,ഷാർപ്പണിൻ ചാർജ്ജ്, തൊഴിലാളിയുടെ ഒപ്പ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുടെ ഒപ്പും സീലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

☛ മസ്ദ്രോൾ മുവേമെന്റ് സ്ലിപ്പ് -ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

☛ വേജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണവുമായിരുന്നു. FTO വേജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

☛ M ബുക്ക് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

$$695 * 271 = 188345$$

$$695 * 6 = 4170$$

ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് : 3000

ടോട്ടൽ : 188345 +

4170 +

3000

= 195515

☛ GEO ട്രാക്ക് ഫോട്ടോ, വർക്ക് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

☛ സൈറ്റ് ഡയറി

ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

✍ കവർ പേജിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക, വാർഡ്, പ്രവർത്തി

ആരംഭിച്ച തീയതി,അവസാനിച്ച തീയതി AS,TS ന്റെ നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.കവർ പേജ് പൂർണ്ണമായിരുന്നു.

✍️ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.അത് പൂർണ്ണമായിരുന്നു.

✍️പ്രൊജക്ട് മീറ്റിംഗ്(15/11/2018) കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്.അതിൽ വാർഡ് മെമ്പർ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

✍️തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ വാടക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

✍️പ്രവർത്തി നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം,സന്ദർശന കുറിപ്പ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

**ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്**

1. സ്വാലിഹ ബീവി - തെങ്ങിന് തടം എടുക്കുക, വാഴക്കുഴി എടുക്കുക, വാഴ നട്ടു കൊടുക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരുന്നു. വസ്തു വിൽ മൂന്ന് മഴക്കുഴികൾ എടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ അവ മുഴുവനായും കാടുകയറിയ നിലയിലായിരുന്നു. വസ്തുവും മുഴുവനായി കാടുകയറിയ നിലയിലുമായിരുന്നു.

2. നസ്റിൻ - വസ്തുവിൽ കാടു വെട്ടിത്തെളിച്ച്, റബ്ബറിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം വെട്ടി.

3. ഷിബില - വസ്തുവിൽ തെങ്ങിന് തടം എടുക്കുക, വാഴ കുഴിയെടുത്ത് വാഴ നട്ടു കൊടുക്കുക, ചാലു കോരി, ഒരു കുളം ചെയ്തു. എന്നാൽ അത് കാടുകേറി കിടന്നിരുന്നു.

4. റസാക്ക്-തെങ്ങിന് തടം, റബ്ബറിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം വെട്ടൽ, ചാല്

കോരൽ, കുരു മുളക് പരിപാലന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു.വാഴനട്ടു കൊടുത്തു, വസ്തുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തോട് കോരി വൃത്തിയാക്കി. മഴക്കുഴികൾ ഒന്നും എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൾതാമസം ഇല്ലാത്തതിനാൽ മഴ കുഴികളുടെ ആവശ്യം ഒന്നുമില്ലെന്നാണ് ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് മാറ്റിൽ നിന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചത്.

5. ഫസീല- തെങ്ങിന്റെ തടം എടുക്കുക, വാഴ നട്ടു കൊടുക്കുക,വസ്തുവിൽ വാഴനിൽക്കുന്നതും കാണാൻ സാധിച്ചു.

6.ലൈലയുടെ വസ്തുവിൽ ചാലു കോരി, റബ്ബറിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം വെട്ടി വാഴനട്ടു കൊടുത്തു. മഴക്കുഴി, ബണ്ട് ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ജൈവ വേലി കെട്ടി കൊടുത്തു പക്ഷേ നിലവിൽ ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല.

7- സരിത- സരിതയുടെ വസ്തുവിൽ സ്റ്റോൺ ബണ്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു. അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തുടരുന്നു. വസ്തുവിൽ തെങ്ങിൻ തടം എടുക്കുക,കുരുമുളക് പരിപാലന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ചെയ്തിരുന്നതായി മാറ്റിൽ നിന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചു.

8.പാത്തമ്മ ബീവിയുടെ പുരയിടത്തിൽ റബ്ബർ പ്ലാറ്റുഫോം ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റബ്ബർ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ വസ്തു കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുകയാണ്.

9.അബ്ദുൾ ജബ്ബാറിന്റെ പുരയിടത്തിൽ റബ്ബർ പ്ലാറ്റുഫോം വെട്ടൽ, കാടു വൃത്തിയാക്കൽ, ചാലുകോരൽ, കല്ലുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

10.സുധികുമാർ എന്ന ആളിന്റെ പുരയിടത്തിൽ റബ്ബർ പ്ലാറ്റുഫോം വെട്ടൽ, വാഴ നടൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികൾ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ വാഴ കൃഷി ഇല്ല. പന്നി നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് മാറ്റ് പറഞ്ഞത്.M ബുക്ക് പ്രകാരം ബണ്ട് 12, സ്മാൾ pits 270, മഴക്കുഴി 14 എന്നായിരുന്നു.3 മഴക്കുഴിയും 1 ബണ്ടും ആണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്.

ഫീൽഡിൽ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷെ ബോർഡ് ആരോ വേസ്റ്റ് കുഴിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആണ് കണ്ടത്.

## ഫയൽ നമ്പർ 8

### ഫയൽ വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

- വർക്കിന്റെ പേര് :- പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിലെ വിക്രമൻ എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് കുളം നിർമ്മാണം.
- വർക്ക് കോഡ് :- IF/361516
- എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക :- 100000
- വർക്ക് തുടങ്ങിയ തീയതി:- 08/10/2018
- വർക്ക് തീർന്ന തീയതി:- 28/10/2018
- ചിലവായ തുക :- 98565
- മസ്റ്റർ റോൾ: 10
- ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ: 345

ഫയലിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ

1. കവർപേജ് :  
ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പൂർണ്ണമല്ല.
2. ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് :  
ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
3. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി :  
ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
4. എസ്റ്റിമേറ്റ് :  
ഡീറ്റൈൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത്

സെക്യൂർ കോപ്പി ആയിരുന്നില്ല . എന്നാൽ ജനകീയ ഭാഷയിലുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു . എസ്റ്റിമേറ്റിന് കവർപേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

\*അബ്സ്ട്രാക്ട് എസ്റ്റിമേറ്റും ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു

5. സാങ്കേതിക അനുമതി :

ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എ.ഇയുടെ ഒപ്പും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് . ജനകീയ ഭാഷയിലുള്ള സാങ്കേതികാനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഓവർസിയർ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭരണാനുമതി നമ്പർ ഇല്ലായിരുന്നു.

6. ഭരണാനുമതി :

ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ സീലും തീയതിയും ഇല്ല.

7.ഡ്രോയിംഗ് ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല

8.ഡിമാൻഡ് ഫോം:

ഡിമാൻഡ് ഫോം ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

9. പ്രവർത്തി അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് ഫോറം:

പ്രവർത്തി അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ഫോറം ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

10.ജിയോ ട്രാക്ക് ഫോട്ടോ: ഫയലിൽ ഇല്ലായിരുന്നു.

11.ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫയലിൽ ഇല്ലായിരുന്നു.

12. മസ്റ്റർ റോൾ:

മസ്റ്റർ റോൾ ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെട്ടി തിരുത്തലുകൾ ഒന്നുമില്ല. ഇ-മസ്റ്റർ റോളും ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.എം.ബുക്ക് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

13.എം.ബുക്ക്:

ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിന്റെ തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

14.വേജ് ലിസ്റ്റ് :

മസ്റ്റർ റോൾ പ്രകാരമുള്ള വേജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

15.എഫ് ടി ഒ:

ഫയലിൽ FTO ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

16.പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണം സാക്ഷ്യപത്രം:

ഫയലിൽ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

17.മസ്റ്റർ റോൾ മുവ്ചൈന്റ് സ്ലിപ്പ്:




മസ്കർ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റിപ്പ്  
ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

18.സൈറ്റ് ഡയറി:

വർക്ക് ഫയലിൽ സൈറ്റ് ഡയറി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്, ടി എസ് നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്, പ്രൊജക്ട് മീറ്റിംഗ്, പ്രവർത്തി നിർവഹണം വഴി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കവർ പേജിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.തൊഴിലാളികളുടെ സാക്ഷ്യ പത്രം എന്നിവയുണ്ട്. വി എം സി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. പണി ആയുധങ്ങളുടെ വാടക രേഖ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സന്ദർശന കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

**ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്**

വിക്രമൻ എന്ന ആളുടെ പുരയിടത്തിൽ വെട്ടിയ കുളം പാറ പൊട്ടിച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം കാട് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി. കമ്പിപ്പാറ, കൂടം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് പാറ പൊട്ടിച്ചത്. കുറച്ചു വെള്ളം ഉണ്ട്. പാറയുടെ ഊറ്റം ഉണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ മുഴുവനും വേസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടത്. നിലവിൽ ഉപയോഗം ഒന്നും ഇല്ല. നീളം 8 mtr വീതി 7.5mtr

 എം ബുക്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിന് തുക വകയിരുത്തിയിരുന്നു. ഫീൽഡിൽ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചു.

## ഫയൽ നമ്പർ 9

### ഫയൽ വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

വർക്ക് കോഡ് :1614004004/IF/361512

പ്രവർത്തിയുടെ പേര് : പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിലെ ഗീതാകുമാരി എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് കുളം നിർമ്മാണം

അടങ്കൽ തുക :1, 00, 000

ചിലവായ തുക : 97, 457

തൊഴിൽ തുടങ്ങിയത് :24/09/18

തൊഴിൽഅവസാനിച്ചത് :29/10/18

ആകെ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ :341

മസ്ട്രോൾ എണ്ണം :12

- കവർ പേജ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു .
- ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഇല്ല
- ആക്ഷൻ പ്ലാൻ കോപ്പി ഫയലിൽ ഇല്ല .
- ഭരണാനുമതി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അത് secure കോപ്പി ആണ്.
- സാങ്കേതിക അനുമതി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
- ഡീറ്റെൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കവർ പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ജനകീയ ഭാഷയിൽ ആയിരുന്നു. അതിൽ പദ്ധതിയുടെ പേര്, പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്, ബ്ലോക്ക്, ജില്ല, അടങ്കൽ തുക, തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ, ഭരണാനുമതി നമ്പറും തീയതിയും, പദ്ധതിയുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരണം, പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം

എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. Secure കോപ്പി ആണ്.

➤ അബ്സ്ട്രാക്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. Secure കോപ്പി ആണ്.

➤ Drawing ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

➤ അലോക്കേഷൻ ഫോം ഫയലിൽ ഇല്ല .

➤ 3 സ്റ്റേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

➤ മസ്ട്രോൾ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വെട്ടിത്തിരുത്തൽ ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല . മസ്ട്രോളിൽ ഹാജർ, വേതനം , ഷാർപ്പണിങ് ചാർജ്ജ്, തൊഴിലാളിയുടെ ഒപ്പ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറുടെ ഒപ്പും സീലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

➤ മസ്ട്രോൾ മുവേമെന്റ് സ്ലിപ്പ് -ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

➤ വേജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പൂർണ്ണമാണ് FTO വേജ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

➤ M ബുക്ക് ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധൻ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല .

M ബുക്കിൽ CIB നായി 3000 രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

➤ GEO ട്രാക്ക് ഫോട്ടോ ഇല്ലായിരുന്നു.


➤ വർക്ക് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ ഇല്ല

➤ സൈറ്റ് ഡയറി ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

**ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്**

ഗീതകുമാരി എന്ന ആളുടെ പുരയിടത്തിൽ ആണ് കുളം വെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കുളം വെട്ടിയ സമയത്ത് വെള്ളം കണ്ടിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്നുമില്ല. മുഴുവനും കാടുകയറിയ നിലയിൽ ആണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. കുളത്തിൽ സ്റ്റേപ്പ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നീളം 7.5 mtr വീതി 7mtr

 എം ബുക്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിന് തുക വകയിരുത്തിയിരുന്നു. ഫീൽഡിൽ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് കാണാൻ സാധിച്ചു.

## ഗ്രാമസഭ റിപ്പോർട്ട്

പനവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മലമുകൾ വാർഡ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ 30 -11- 2019 ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 :30 നു ഓൾ കേരള പ്രവാസി മലയാളി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷനിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി.

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 100 പണി തികഞ്ഞ മലമുകൾ വാർഡിലെ മുതിർന്ന വ്യക്തിയായ ശ്രീമതി തങ്കമണിയെ അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൊണ്ട് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ 2 :30 ന് ആരംഭിച്ചു. സഭയിൽ തൊഴിലാളി ആയ ശ്രീമതി വിനീത സ്വാഗതം പറയുകയും അതിനുശേഷം വാർഡ് മെമ്പർ കല കുമാരി സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമ സഭയെക്കുറിച്ചും പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റിയും വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് വി ആർ പി റീന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭരണഘടന പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയും തൊഴിലാളികൾ ഏറ്റു ചൊല്ലുകയും ചെയ്തു, തുടർന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമസഭ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു, ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനുശേഷം തൊഴിലാളികളുടെ

അവകാശങ്ങൾ പറ്റി vrp കീർത്തി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. തുടർന്ന് വി ആർ പി അപർണ്ണ കഴിഞ്ഞ 2018 ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ 2019 മാർച്ച് 31 ആം തീയതി വരെയുള്ള പണിയുടെ ഫയൽ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഫീൽഡ് പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ വായിച്ചു.

റിപ്പോർട്ട് അവതരണത്തിനു ശേഷം ചർച്ച ആരംഭിച്ചു. തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയും അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റിയും ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു ഓവർസിയർ അനന്ദു അതിനുള്ള മറുപടിയും പറയുകയുണ്ടായി

അതിൽ അംബിക എന്ന തൊഴിലാളി കൂളം പണിക്കു വേണ്ടി മാറ്റിന് പേരും ഒപ്പും നൽകിയിട്ടും എൻറെ പേര് മാസ്റ്റ്രോളിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്ന പരാതി ഉന്നയിച്ചു. അതിനു ഓവർസീർ മാറ്റിനോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് തിരക്കി.. അവർ വേറെ ജോലിക്കു പോയതുകൊണ്ട് ലീവ് ആയിരുന്നു എന്ന് പുലരി എന്നാ മാറ്റ് പറഞ്ഞു. അതിനു മറുപടിയായി

ഓവർസിയർ :തുടർച്ചയായി 14 ദിവസത്തെ മെസ്റ്റ്രോളിൽ പേര് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസ്റ്റ്രോളിലും പേര് റദ്ദാകുന്നു എന്നതായിരുന്നു. രണ്ടാമതായി

ഷൈലജ എന്ന തൊഴിലാളി :തെറ്റിക്കുന്നത് ഓട പണി സുഗമമായി നടക്കുന്നില്ല കാരണം ഓടയുടെ വശങ്ങളിൽ ഉടമകൾ വീതികൂട്ടാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അന്വേഷിച്ച് ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം അതിനു മറുപടിയായി

ഓവർസീർ : ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പണി ചെയ്യുക പഞ്ചായത്ത് ഓട ആരുടെയും സ്വന്തം അല്ല എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു

അതിനുശേഷം ഷീല പറഞ്ഞത് ജോലി സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വയ്യാതായ ആളിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെലവ് വന്ന തുക മേറ്റ് ആണ് നൽകിയത്.. ആ തുക ലഭിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു., അതിനു മറുപടിയായി ചെലവായ തുകയുടെ GST ബില്ലി പഞ്ചായത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ തുക ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇതുപോലെ സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ജി എസ് ടി ബില്ലി വർക്ക് തീരുന്നതിനുമുമ്പ് അറിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ജയകുമാരി :പണിയായുധം 5 രൂപ കുറവാണ് വാടക കൂട്ടുക എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഓവർസീയർ: എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഉള്ള പോലെയാണ് ഇവിടെയും വാടക, നിങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടു വരാൻ ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. അതിനേക്കാൾ നല്ല വഴി സ്വന്തമായി ഒരു മൺവെട്ടി വാങ്ങുക എന്നതാണ് വാടക നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം സതി കുമാരി :ആവശ്യപ്പെട്ടത് ജോലി സമയം 9 30 മുതൽ 4 30 വരെ ആക്കി തരുക എന്നതാണ് ഓവർസീയർ :ഇതിനു മറുപടിയായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനങ്ങളാണ് സമയക്രമം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ 9 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ ആണ് അത് തുടരുക

ഷീല :ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത് പണിചെയ്യുന്ന അതാത്



വർഷങ്ങളിൽ ആയിരിക്കണം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ വിള നശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മഴക്കുഴി ഒക്കെ മുടിപോയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന പരാതി ഉന്നയിച്ചു ഓവർസിയർ :ഇതിനു മറുപടിയായി സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ പണികൾ ഒരു വർഷം ആവുന്നേയുള്ളൂ. 2018 ഒക്ടോബർ 2019 മാർച്ച് നും ഇടയിലുള്ള പണികളാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മഴക്കുഴി പെട്ടെന്ന് മഴകാരണം മുടി പോകും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുതയും ഇല്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറയുന്ന പണികൾ കൃത്യമായി ചെയ്തു തീർക്കുക. അവർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്ത പണികൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

അംബിക :ശമ്പള വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുമോ? കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് തീരുമാനം ആണ് പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല.

സരസ്വതിഅമ്മ :തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ കൃഷി ചെയ്ത വാഴ ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ തുടങ്ങിയ വിളകൾ നശിപ്പിക്കുന്നു ഇതിനെന്താണ് പ്രതിവിധി?

ഓവർസിയർ :ജൈവവേലി ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഇൽ പരാതിപ്പെടുക ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല

സുബൈദ :ഞങ്ങൾക്ക് 100 പണി കിട്ടുമോ ഓവർസിയർ: നിലവിലെ ST കാർക്ക് മാത്രമേ 200 പണി കൊടുക്കാനുള്ള നിയമമുണ്ട്. അല്ലാത്ത കുടുംബത്തിന് 100 പണി മാത്രമേ നിലവിൽ അനുവദിക്കൂ. ഈ വിഭാഗക്കാർക്ക് 10 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.



ഭാനുമതി :വിളപ്പണി ഇനി കിട്ടില്ലേ?

ഓവർസിയർ :ഭൂ വികസനമെന്ന പേരിൽ ഇനി ഇല്ല, മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ എന്ന പ്രവർത്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറയുന്ന എണ്ണം മഴക്കുഴികൾ, ബണ്ട് എന്നിവ എടുക്കേണ്ടതാണ്.

സൗദ ബീവി:ഓണത്തിന് ശേഷം ഉള്ള പണി ചെയ്ത കൂലി ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഓവർസിയർ :തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് അവരവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്, പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതാസമയം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിഴ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് delay പേയ്മെന്റ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും.എല്ലാവർക്കും വേതനം കിട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം എങ്ങാനും കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൽ അറിയിക്കുക

ശൈലജ :പൈസയും കിട്ടണം പണിയും കിട്ടണം.

:ഓവർ സീർ :പണി നിങ്ങൾക്ക് മുടക്കമില്ലാതെ തരുന്നുണ്ട്, പുതിയൊരു വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. പൈസ കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് തരും.

അപ്പുകുട്ടൻ :പണി കൂടുതലും തൊഴിൽദിനങ്ങൾ കുറവും ഇതിനു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ?

നിലവിൽ കൂളം, ഓട എന്നിവയുടെ പണി ആണ് നടക്കുന്നത് കൂളത്തിന് നീളവും വീതിയും അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽദിനം ലഭിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിൽ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾ അവർക്കിഷ്ടമുള്ള തൊഴിൽദിനങ്ങൾ

നൽകുന്നതല്ല. ഒരു വർക്കിന് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

അംബിക: അനുയോജ്യമായ ഒരു മാറ്റ് വേണം ഓവർസിയർ: ഇതുവരെയും അനുയോജ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്, അടുത്ത പ്രോജക്ട് മീറ്റിംഗിൽ മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം ഒരു ഗ്രൂപ്പായി അറിയിക്കുക.

ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ ഓവർസിയർ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചു. ബിപിഎൽ, എസ് സി, എസ് ടി, വിധവ, എന്നിവയിൽ പെടുന്നവർക്ക് ടോയ്ലറ്റ്, പശു തൊഴുത്ത്, ആട്ടിൻകൂട്, എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി വെള്ളപേപ്പറിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. Vrp അവതരിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ഐഎഫ് ബാർ 404 557 പുരയിടത്തിൽ 100 പണി തികഞ്ഞ അതിനാൽ പണി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് നബീസയുടെ പുരയിടത്തിൽ പണി ചെയ്യാത്തതെന്നും തൊഴിലാളികൾ അവകാശപ്പെട്ടു. ഐഎഫ് 361512 കുള്ളത്തിൽ വെള്ളം ഇല്ലാത്തതു പാറ പൊട്ടിച്ചാൽ മാത്രമേ വെള്ളം കിട്ടുകയുള്ളൂ, mandays കുറവായിരുന്നുവെന്നും തൊഴിലാളികൾ വാദിച്ചു. ചർച്ചയ്ക്കുശേഷം ശ്രീമതി രഞ്ജു ഗ്രാമസഭയിൽ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തി റിപ്പോർട്ട് തൊഴിലാളികൾ അംഗീകരിച്ച് ഗ്രാമസഭ 4 :15 നു പിരിഞ്ഞു.

## നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

### ❖ ബി.ഡി.ഒ.

- മസ്റ്റർറോളിൽബിഡിഒ പ്ലംസീലുംപതിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പംതീയതികൂടിയവാനുമാർശിക്കേണ്ടതാണ്
- അക്കൗണ്ടൻ്റ്, ഡി. ഇ. ഒ .അക്രിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ മേറ്റർമാർഎന്നിവർക്ക്അവരുടെചുമതലകളെകുറിച്ചുംഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെകുറിച്ചുംഏറ്റെടുത്ത്നടപ്പിലാക്കാൻസാധിക്കുന്നപ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചുംമതിയായട്രെയിനിംഗ്കൊടുക്കുക
- ബിഡിഒകഴിയുന്നസമയങ്ങളിൽതൊഴിലാളികളെയുംതൊഴിൽസ്ഥലങ്ങളുംസന്ദർശിക്കുന്നത്ഗുണകരമായിരിക്കും

### ❖ സെക്രട്ടറി / അസിസ്റ്റൻ്റ്സെക്രട്ടറി

- മസ്റ്റർറോളിൽഒപ്പിനും സീലിനും ഒപ്പംതീയതികൂടിയവാനുമാർശിക്കുക
- ഏഴുരജിസ്റ്ററുകൾ, എം. ബുക്ക്എന്നിവസാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ആധികാരികതഉറപ്പുവരുത്തുക
- തൊഴിലാളികളുടെഅവകാശങ്ങൾ, അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾഎന്നിവഉറപ്പുവരുത്തുക
- ചികിത്സാചിലവുകൾകൃത്യമായിഅനുവദിക്കുവാൻഉള്ളനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക
- ഏറ്റെടുത്ത്നടപ്പിലാക്കുവാൻസാധിക്കുന്നവർക്കുകൾക്ക്അനുസൃതമായിഷെൽഫ്പ്രൊജക്ട്കണ്ടെത്തിവയ്ക്കുക
- വിജിലൻ്സ്ആൻഡ്മോണിറ്ററിംഗ്മിറ്റിയെശക്തിപ്പെടുത്തുക. ആറുമാസത്തിലൊരിക്കൽപുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയുംചെയ്യുക
- എഎം. സിഅനുസരിച്ചുള്ള ബി.എഫ്.റ്റി, സേവനങ്ങൾപ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. പേജ് 78,16 .1

### ❖ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ(അക്കൗണ്ടൻ്റ്/ ഡി. ഇ. ഒ .

**അക്രിഡിറ്റഡ്എൻജിനീയർ, ഓവർസിയർ)**

- വർക്ക്ഫയലുകളിൽ ആനുവൽമാസ്റ്റർസർക്കുലറിൽ പറയുന്ന പ്രകാരമുള്ള 22 ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുരുത്തി പ്രവൃത്തി ഫയൽ തയ്യാറാക്കുക
- സൈറ്റ് ഡയറക്ട്രിയായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും മേറ്റ് മാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുക
- മസ്റ്റർറോൾ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു പ്രോജക്ട് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് മീറ്റിംഗ് കൂടി പണി ആരംഭിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുക
- കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ തൊഴിലിടം സന്ദർശിച്ചു ചെയ്ത തൊഴിൽ അളന്ന് എംബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക
- ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് തൊഴിൽ നൽകുക
- തൊഴിലാളികൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക

❖ **മേറ്റ്**

- മസ്റ്റർറോൾ കൃത്യമായി ഒപ്പുപിടിക്കുക
- ഹാജരാകാത്തവരുടെ വിവരം അടയാളപ്പെടുത്തുക
- മസ്റ്റർറോളിൽ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ തീയതി അടയാളപ്പെടുത്തുക
- സൈറ്റ് ഡയറക്ട്രിയും പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിക്കുക
- തൊഴിൽ സൈറ്റുകളിൽ വെച്ച് അപകടം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈറ്റ് ഡയറിയിൽ എഴുതുകയും നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കുകയും ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക
- നിശ്ചിത അളവിലും ഗുണനിലവാരത്തിലും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുരുത്തുക

**ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകൾ**

➤ **ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ**

പഞ്ചായത്തുകളെ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുടെ ഷെൽഫ് ഷെൽഫ് ഓഫ് പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിലും വികേന്ദ്രീകൃത സൂത്രണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും പാകപ്പെടുത്തണം. ഈ മസ്റ്റർറോൾ വിതരണം ചെയ്യുക, പഞ്ചായത്തുകളുടെ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുടെ നിർവഹണ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക

ക. പദ്ധതിയുടെ ലഭിച്ച വിഭവങ്ങളുടെയും, വിതരണം ചെയ്തവയുടെയും, ഉപയോഗിച്ചവയുടെയും കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുക. ആവശ്യമായ രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കുക.

➤ **പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി/ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി**

സെക്രട്ടറി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടം പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലുകൾ യഥാസമയം അംഗീകരിക്കുക.

തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം യഥാസമയം അംഗീകരിക്കുക, തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം ഡി. ബി. ടി മുഖാന്തിരം തൊഴിലാളികളുടെ അക്കൗണ്ടിലെത്തിയെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക

➤ **ഓവർസിയർ/ എൻജിനീയർ**

ഗ്രാമസഭ തീരുമാനപ്രകാരം പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടെത്തുക പ്രാഥമിക എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുക പ്രവൃത്തിയുടെ സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് വിശദമാക്കുക. പ്രവൃത്തിയുടെ അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്യുക, ബില്ലുകൾ തയ്യാറാക്കുവാൻ ഡി. ഇ. ഒയെ. സഹായിക്കുക

➤ **ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ**

മസ്റ്റർ റോൾ വിതരണത്തിന് സഹായിക്കുക. പൂർത്തിയായ മസ്റ്റർ റോളുകൾ മേറ്റിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചു ക്ബില്ലുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു ചുവത വിതരണത്തിനടപടി സ്വീകരിക്കുക. രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കുക. തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം (ഡി.ബി. ടി) മുഖേന എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക

➤ **മേറ്റ്**

പ്രവൃത്തിയുടെ മേൽനോട്ടം. തൊഴിൽ കാർഡിൽ ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അളവേറപ്പെടുത്താനുള്ള മെഷർ മെൻ്റ് ബുക്ക് പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കുക. ദിവസവും തൊഴിലാളികളുടെ ഹാജർ മസ്റ്റർ റോളിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുക. പൂർത്തിയായ മസ്റ്റർ റോൾ ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററുടെ പക്കൽ എത്തിക്കുക.

